



A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2020-10-19 13:08:46	PRECOLTUTUR PRECOLOMBINA DE TURISMO	CC ()	NIT (X) CE () No: 800055468
Dirección	Telefono	Ciudad	Departamento
TRANSVERSAL 51 A 69 05	4447240	MEDELLIN	Antioquia

3. DATOS DEL VEHICULO									
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Linea				
TOD868	COLOMBIA	Público	BUS	CHEVROLET	LV 150				
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis				
2006	10007468541	2005-06-03	BLANCO VERDE	Diesel	9GCLV150X6B000423				
N. Motor	Tipo motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios polarizados	Blindaje			
6WA1137612	4T	5800	1	48	SI () NO (X)	SI () NO (X)			

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo * indica un defecto encontrado. 6 Suma de la intensidad de

4. Emisiones Audibles		5. Intensidad e inclinación de las luces bajas				Intensidad de las luces altas						
	Valor	Maximo	Unidad	Intensidad	Minimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Maximo	Unidad
Ruido Escape	-		dBa	Baja derecha	2.5	k lux		0.5 - 3.5	%		225	k lux
				Baja izquierda	2.5	k lux		0.5 - 3.5	%			

[illegible]

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 izquierdo		N	Eje 1 derecho	Máximo	%
			Eje 2 izquierdo		N	Eje 2 derecho	Máximo	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 derecho	Máximo	%
	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 derecho	Máximo	%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 derecho	Máximo	%

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo +/-	Unidad	m/ Km

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo + / - 2	Unidad	%
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	----------------	--------	---

11. Emisiones de Gases			11a. Vehículos con ciclo OTTO							
Temp °C	Rpm	Monóxido de Carbono (CO)	Dioxido de Carbono (CO2)		Oxígeno (O2)		Hidrocarburos (como hexano) (HC)		Oxido Nitroso (NO)	
		Vr Norma Unidad	CO2	Vr Norma Unidad	O2	Vr Norma Unidad	HC	Vr Norma Unidad	NO	Vr Norma Unidad
		Ralenti	% Ralenti	% Ralenti	% Ralenti	% Ralenti	% Ralenti	ppm Ralenti	%	%
		Crucero	% Crucero	% Crucero	% Crucero	% Crucero	% Crucero	ppm Crucero	%	%

Temp °C	Rpm	Ciclo 1					Ciclo 2					Ciclo 3					Ciclo 4					Valor	Norma	Unidad																																
		Unidad					Unidad					Unidad					Unidad																																							
		%					%					%					%					Resultado					%																													

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
6.10.1	Fugas visibles sin goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección	DIRECCIÓN		X
		Total	0	1

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B

Nota: Defectos tipo A. Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus

ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos tipo B. Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

APROBADO	SI	X	NO	
E.1: Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)				
APROBADO	SI		NO	

Nota: Causal de rechazo:

- a) Se encuentra al menos un defecto tipo A;
Igual o superior a 10 para vehículos particulares.
Igual o superior a 5 para vehículos públicos.
- b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.
Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques.

NÚMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:

21564

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

NUMERO INTERNO:10868
NOMBRE DEL CONDUCTOR:JOSE JULIAN RESTREPO NAVARRO
VENCIMIENTO LICENCIA CONDUCCION:11/03/2022
VENCIMIENTO SOAT:25/05/2021
VENCIMIENTO RTM Y EC:14/08/2021
LLANTA DE REPUESTO:4 MM, Labrado Eje 1 Izquierda: 12,0 mm, Derecha: 12,0 mm, Eje 2 Izquierda: 12,0 mm Interna: 12,0 mm, Derecha: 3,0 mm Interna: 310 mm



G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL

JOAN SEBASTIAN GOMEZ CASTILLO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA FICHA TECNICA

Visual - JOAN SEBASTIAN GOMEZ CASTILLO,Foto #1 - JOAN SEBASTIAN GOMEZ CASTILLO,Foto #2 - JOAN SEBASTIAN GOMEZ CASTILLO,
Nota:

- 1) El campo del resultado de la prueba del Oxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará el 100% y queda regulado por la entidad competente.
- 2) Los Resultados aqui consignados corresponden al momento de la revisión técnica y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.



Fin del Informe



VALIDO SOLO PARA
FICHA TÉCNICA
RESOLUCIÓN 0315
DE FEBRERO DE 2013