

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005544-2107



CDA MAXITEC S.A.S.  
NIT 900158425-0  
CL 5A N° 10-06-38 BRR LAS  
AVENIDAS - FLORENCIA Tel  
4343879

FECHA Fecha de prueba: 2021-07-30		Nombre o razón social: OSCAR ARMANDO RAMIREZ		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Dirección: BRR RICAUTE		Telefono: 3182086242		Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 1117554715	
Placa: WFV621		Marcas: FORD		Ciudad: FLORENCIA	
Servicio: PUBLICO		No Licencia Tránsito: 10018935429		Departamento: CAQUETA	
Combustible: DIESEL		Color: BLANCO ARTICO		Clase: CAMIONETA	
Modelo: 2014		Cilindraje: 2198		Kilometraje: 35287	
Empresa:		Conductor: OSCAR ARMANDO RAMIREZ			



Delantera Izquierda			Valor 71	Delantera Derecha			Valor 58	Suspensión (Si aplica)			Trasera Izquierda			Valor 60	Trasera Derecha			Valor 62	Mínimo 40	Unidad %		
Eficacia Total			Mínimo 50	Unidad %	Eje 1 Izquierdo			Fuerza 3310	Peso 6573	Unidad N	Eje 1 Derecho			Fuerza 3520	Peso 4513	Unidad N	Desequilibrio 6			Máximo 30	Unidad %	
Eficacia Auxiliar			Mínimo 18	Unidad %	Eje 2 Izquierdo			2420	2845	N	Eje 2 Derecho			2210	3041	N <th colspan="3">8,7</th> <td>30</td> <td>%</td>	8,7			30	%	
					Eje 3 Izquierdo						Eje 3 Derecho											
					Eje 4 Izquierdo						Eje 4 Derecho											
					Eje 5 Izquierdo						Eje 5 Derecho											

Eje 1	2	Eje 2	1,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad (m/km)
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA	
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de bateria	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	
G3 Limpaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesta	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,7	3,8
Eje 2	3,2	3,3

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

