

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



COA SUPERCARS, NIT: 800187562-5
CALLE 82-83, BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL: 3767777

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad
2023-01-17	MARGOTH MOLINA MEZA	CC (X) NIT () CE () No. 32511906
Dirección	Teléfono	Ciudad
CALLE 53 # 52-55 ABAJ	1000006	Barranquilla
		Departamento
		Atlántico

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
WGX045	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2020	100187524453	2019-04-26	Bianco glacial (V)	Gasolina	9FBNHR595LMS02817
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
25420227574	DTTD	1538	140904	3	SI () NO (X)
					Blindaje
					SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Acústicas

5. Intensidad inclinación de los luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

	Valor	Máximo	Unidad	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido escape			dB(A)	Ruido escape		dB(A)	15.80	2.5	dB(A)	1.77	0.5 - 3.5	%

7. Suspensión (el aplica)

Delante Izquierda	Valor	Delante Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	76.50		90.50		89.20		92.90	40	%

8. Frenos

Sistema total			S. Frenos			S. Frenos			Desbalance			Máximo		
Sistema total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desbalance	Máximo	Unidad			
57.30	57	%	Eje 1 Izquierda	1528.00	4153.00	N	Eje 1 Derecha	1333.00	3736.00	N	12.90	30	%	
			Eje 2 Izquierda	2043.00	2835.00	N	Eje 2 Derecha	2475.00	3007.00	N	2.57	30	%	
19.00	19	%	Eje 3 Izquierda			N	Eje 3 Derecha			N			%	
			Eje 4 Izquierda			N	Eje 4 Derecha			N			%	
			Eje 5 Izquierda			N	Eje 5 Derecha			N			%	

9. Derivación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
1.93	6.72				10	Unidad milim

10. Dispositivos de control (el aplica)

Referencia camión de la flota	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %
-------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	----------

11. Emisiones de gases

11.1 Vehículos con ciclo OTTO

Temp. Ref. °C	Monitoreo de carbono CO	Óxido de carbono CO2	Óxido O2	Hydrocarburo (como Hexano) HC	Óxido nítrico NO
	W Norma	W Norma	W Norma	W Norma	W Norma
	Relativ	Relativ	Relativ	Relativ	Relativ
	Cruce	Cruce	Cruce	Cruce	Cruce

11.2. Vehículos a Diesel (capacidad)

Temp. Ref. °C	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
	%	%	%	%	%		

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375					
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto		Total
			A	B	
			0	0	

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5378				
Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Defectos Tipo A: Son aquellos defensas graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos o de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

APPROBATO: SI X

NO

7762

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Camilo Andrés Melo Cermeño
CAMILO ANDRÉS MELO CERMEÑO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

El NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE PARTICIPARON EN LA REVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS ES EL SIGUIENTE:

Alfonso Yasy Palacios Cieza (inspección sensorial interno), Geomir Socarrás Rodríguez (foto trasera), Arlison Yasy Palacios Cieza (Atmósfera de la zona), Alfriso Yasy Palacios Cieza (inspección sensorial interno), Geomir Socarrás Rodríguez (foto delantera), Arlison Yasy Palacios Cieza (inspección sensorial externo), Alfonso Yasy Palacios Cieza (inspección sensorial motor), Alfriso Yasy Palacios Cieza (temperatura), Geomir Socarrás Rodríguez (Puntualidad de llegada), Geomir Socarrás Rodríguez (Atmósfera), peso, supuración y herido).

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Copyright © 2009 by Thomson Digital Publishing, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from Thomson Digital Publishing, Inc.



CDA
SUPERCARS Principal
NIT. 900.187.562-16