

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**

No: 00005844-2110




CDA MAXITEC S.A.S.  
NIT 900158425-0  
CL 5A N° 10-06-38 BRR LAS  
AVENIDAS - FLORENCIA Tel  
4343879

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba: 2021-10-09	Nombre o razón social: CARLOS EDUARDO VARGAS	Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	Cludad: FLORENCIA	No. 17601199							
Dirección: CL 17 4E 86 BRR VENTILADOR	Teléfono: 3102285308	Departamento: CAQUETA									
DATOS DEL VEHICULO											
Placa: WLU406	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER DYNAMIQUE 4X4	Clase: CAMPERO	Modelo: 2015	Cilindrada: 1998	Kilometraje: 179262					
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 100190668940	Combustible: GASOLINA	Color: VERDE AMAZONIE	Empresa:	Conductor: CARLOS EDUARDO VARGAS						



Fecha 2021-10-09 Placa WLU406 hora 13:35



Fecha 2021-10-09 Placa WLU406 hora 13:45

Delantera Izquierda			Valor 61	Delantera Derecha			Valor 58	Trasera Izquierda			Valor 45	Trasera Derecha			Valor 63	Mínimo 40	Unidad %
Eficacia Total	Mínimo	Unidad						Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
66,5	50	%	Eje 1 Izquierdo	2760	3924	N	Eje 1 Derecho	2810	3139	N	1,8	30					
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	1250	2747	N	Eje 2 Derecho	1400	2551	N	10,7	30					
14,2*	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho										
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho										
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho										

Desviación Lateral			Inspección Visual			Máximo ± 10			Unidad (m/km)		
Eje 1	-8	Eje 2	7,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5					
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Ejec3 llanta Izquierda		G7 Ejec3 llanta Derecha					
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Ejec4 llanta Derecha		G7 Ejec4 llanta Izquierda					
G1 Anclaje sillín	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Ejec5 llanta Derecha		G7 Ejec5 llanta Izquierda					
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Ejec6 llanta Derecha		G7 Ejec6 llanta Izquierda					
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G8 Ejec1 Rín Derecho		G8 Ejec1 Rín Izquierdo					
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Ejec2 Rín Derecho		G8 Ejec2 Rín Izquierdo					
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Ejec3 Rín Derecho		G8 Ejec3 Rín Izquierdo					
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Ejec4 Rín Derecho		G8 Ejec4 Rín Izquierdo					
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G5 Desamperador	CUMPLE	G8 Ejec5 Rín Derecho		G8 Ejec5 Rín Izquierdo					
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Ejec6 Rín Derecho		G8 Ejec6 Rín Izquierdo					
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura		G9 Latonería y Pintura					
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G9 Tapicería		G9 Tapicería					
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G9 Cojinería		G9 Cojinería					
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G10 Caja de Dirección		G10 Caja de Dirección					
G3 Piloto	CUMPLE	G6 Llanta de respuesta	CUMPLE	G10 Terminales		G10 Terminales					
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G10 Brazos Adales		G10 Brazos Adales					
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G11 Bastidor		G11 Bastidor					
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G11 Pisos		G11 Pisos					
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia		G12 Promedio de Distancia					
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo		G12 Promedio de Tiempo					
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Ejec1 llanta Derecha	CUMPLE								
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Ejec1 llanta Izquierda	CUMPLE								
G5 Stop	CUMPLE	G7 Ejec2 llanta Derecha	CUMPLE								
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Ejec2 llanta Izquierda	CUMPLE								
		G7 Ejec3 llanta Derecha	CUMPLE								

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		2,7
Izquierda		Derecha
Eje 1	3,5	3,6
Eje 2	4,1	4,1

  
EDUARD FABIAN ALFONSO CUENCA

  
NIT. 900 158 425-0  
CEL. 310 855 2105

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.