


03 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	04 EQUIPO DE CARRETERA	05 ESTADO DE PRESENTACION	06 DISPOSITIVOS DE COMBUSTIBLE
------------------------------	------------------------	---------------------------	--------------------------------

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____


LABORIO DE MUESTRAS (mm)		
Punto de corte		
Rp	Ingrediente	Resultado
Rp1	1.00	0.40
Rp2	2.40	2.00



YILBERT REYNALDO LEIVA RAMIREZ


NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revision tecnomecanica y de emisiones contaminantes
Tecnimaq Ingenieria S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)



Edgar y Benito R
C.C. 16 268 246

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA EXPOSICIONES S.A.S., NIT:
900141908-1 CII 36 # 52-63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
2620681 - 2621435

FECHA

Fecha de prueba 2021-09-27	Nombre o razón social MARLENY BALLESTEROS	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Dirección CR 85 N 35 B 16 AP 301	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 40769972	Teléfono 99999999	Ciudad Medellin
			Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa WLX781	Pais Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster dynamique
Modelo 2017	No. de licencia de transito 10012000924	Fecha Matrícula 2016-05-18	Color Blanco artica	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3HM294037
No. Motor E410C021094	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 161180	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
					Blindaje SI () NO (X)



2021-09-27 WLX781 07:49



2021-09-27 WLX781 07:49

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 90.00	Delantera Derecha	Valor 70.40	Trasera Izquierda	Valor 59.80	Trasera Derecha	Valor 71.30	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
56.90	50	%	Eje 1 izquierdo	2139.00	3904.00	N	Eje 1 Derecho	1842.00	4144.00	N	13.90	30	%
			Eje 2 izquierdo	1818.00	3292.00	N	Eje 2 Derecho	2496.00	3237.00	N	27.20*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
31.20	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.03	Eje 2 -0.09	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

G3 Retrovisores	CUMPLE	G7 Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE
G1 Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G8 Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE
G5 Luces de Parqueo	CUMPLE	G4 Ventanillas	CUMPLE	G2 Tijeras	CUMPLE
G5 Terminales Batería	CUMPLE	G2 Pernos	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE	G3 Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
G5 Luces bajas	CUMPLE	G8 Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	G4 Puertas	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G1 Estado Tubos Escape	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE
G7 Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G5 Luz interna	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G7 Eje3 llanta derecha	CUMPLE
G8 Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE
G6 Llanta de repuesto	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G6 Señales de Advertencia	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G5 Direccionales	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE
G9 Cojinería	CUMPLE	G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G5 Anclaje de Batería	CUMPLE	G7 Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G7 Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
G6 Botiquín	CUMPLE	G2 Rotulas superiores	CUMPLE	G5 Stop	CUMPLE
G7 Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G5 Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G6 Extintor	CUMPLE	G1 Anclaje Sillas	CUMPLE	G2 Amortiguadores	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G4 Parabrisas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
G10 Terminales	CUMPLE	G1 Espejos	CUMPLE	G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE
G5 Luz Placa	CUMPLE	G2 Soportes	CUMPLE	G5 Luces altas	CUMPLE
G8 Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G9 Tapicería	CUMPLE	G7 Eje2 llanta derecha	CUMPLE		

G1 CARROCERÍA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION

G5 SISTEMA ELECTRICO

G8 RINES