

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00004615-2109

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.
Cra 20 No 66-34/40
7557338
BOGOTA D.C.

CDA SEIKOU SAS

NIT 901074563-0

Tel

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:					Documento de identidad:	
2021-09-25	GONZALEZ ZAPATA DEICY BRIGETTE	CC. (X)	NIT. ()	CE. ()	No.	1033688226	
Dirección:	CRA 78 58 84 SUR	Telefono:	3108043824	Cludad:	BOGOTA	Departamento:	DISTRITO CAPITAL
DATOS DEL VEHICULO							
Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:	Kilometraje:	
WNV797	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	CAMIONETA	2018	1599	164966	
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:		
PUBLICO	10014493669	GASOLINA	BLANCO ARTICA				



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad		%
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
74,9	50	%	Eje 1 Izquierdo	2844	4101	N	Eje 1 Derecho	2731	3600	4	30
			Eje 2 Izquierdo	2281	2972	N	Eje 2 Derecho	2509	3159	9,1	30
Desviación Lateral											
Eje 1	-2,9	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Visual											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE				
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE				
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE				
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE				
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE				
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE					
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE					
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE					
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE					
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE					
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE					
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE					
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE								
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE								
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE								
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE								

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	2,3	2,4
Eje 2	7,3	7,1

CARLOS RINCON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.