


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS

No: 00010931-2402



CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba: 2024-02-12	Nombre o razón social: BARRERO HERNANDEZ DAVID ANDRES	Documento de identidad: CC (X) NIT () CE ()	No. 1012432806
Dirección: CALLE 54 C SUR # 102 25	Teléfono: 3208977770	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL
DATOS DEL VEHICULO			
Placa: WNU265	Marca: CHANGAN	Línea: CS35	Clase: CAMIONETA
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 1002878606	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO PERLA
Modelo: 2017		Kilometraje: 280693	
Conductor: BARRERO HERNANDEZ DAVID ANDRES		Empresa: BLANCO PERLA	



Fecha 2024-02-12, Píca VINU265 Hora 07:45



Fecha 2024-02-12, Píca VINU265 Hora 07:45

Inspección Sensorial			
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	CUMPLE
G1	Andaje ejes	CUMPLE	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	CUMPLE
G1	Asco General	CUMPLE	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE	CUMPLE
G1	Soportes	CUMPLE	CUMPLE
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	CUMPLE
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	CUMPLE
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	CUMPLE
G1	Amortiguadores	CUMPLE	CUMPLE
G1	Tieras	CUMPLE	CUMPLE
G1	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	CUMPLE
G1	Retrovisores	CUMPLE	CUMPLE
G1	Pito	CUMPLE	CUMPLE
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	CUMPLE
G1	Parabrisas	CUMPLE	CUMPLE
G1	Ventanillas	CUMPLE	CUMPLE
G1	Puertas	CUMPLE	CUMPLE
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	CUMPLE
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	CUMPLE
G1	Direccionales	CUMPLE	CUMPLE
G1	Stop	CUMPLE	CUMPLE
G1	Reversa	CUMPLE	CUMPLE
G1	Luz de parqueo	CUMPLE	CUMPLE
G1	Luz Interna	CUMPLE	CUMPLE
G1	Luz Píca	CUMPLE	CUMPLE
G1	Luces Altas	CUMPLE	CUMPLE
G1	Luces Bajas	CUMPLE	CUMPLE
G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	CUMPLE
G1	Terminales Batería	CUMPLE	CUMPLE
G1	Andaje de batería	CUMPLE	CUMPLE
G1	Desempeñador	CUMPLE	CUMPLE
G1	Cruceta	CUMPLE	CUMPLE
G1	Línterna	CUMPLE	CUMPLE
G1	Triángulos	CUMPLE	CUMPLE
G1	Banderola	CUMPLE	CUMPLE
G1	Tacos	CUMPLE	CUMPLE
G1	Llanta de respuesto	CUMPLE	CUMPLE
G1	Gato	CUMPLE	CUMPLE
G1	Herramienta	CUMPLE	CUMPLE
G1	Extintor	CUMPLE	CUMPLE
G1	Batiquin	CUMPLE	CUMPLE
G1	Señales de advertencia	CUMPLE	CUMPLE
G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE
G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	CUMPLE
G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE
G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	CUMPLE
G1	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3.52
Eje 1	Izquierda	3.02
Eje 2		3.36
	Derecha	3.44

NOTA
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS
DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES
CONTAMINANTES. ADEMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO
SON VÁLIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA
JUAN DAVID REYES LEZCANO

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.