

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



CDA MOTOR CENTER
NIT 901085768
CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731
CALI

FECHA

Fecha de prueba:
2023-03-11

Nombre o razón social:

COLLAZOS FERNANDEZ JAIME

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 16730354

Dirección:

CARERA 41D # 42-73

Teléfono:

3176950905

Ciudad:

CALI

Departamento:

VALLE DEL CAUCA

Placa:
ESY932

Marca:
RENAULT

Línea:

DUSTER

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2021

Cilindrada:

1599

Kilometraje:

38309

Servicio:
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:
10028299430

Combustible:

Color:

GASOLINA

BLANCO GLACIAL (V)

Empresa:

Conductor:

CHICAME JARAMILLO SAUL



Foto 2023-03-11 Placa ESY932/001119

Foto 2023-03-11 Placa ESY932/001119

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 41	Delantera Derecha	Valor 53	Trasera Izquierda	Valor 52	Trasera Derecha	Valor 89	Mínimo 40	Unidad %					
Frenos														
Eficacia Total	Mínimo 52,4	Unidad 50	%	Eje 1 Izquierdo Eje 2 Izquierdo	Fuerza 2219 1750	Peso 4316 3237	Unidad N N	Eje 1 Derecho Eje 2 Derecho Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho	Fuerza 2096 1806	Peso 4414 3041	Unidad N N	Desequilibrio 5,5 3,1	Máximo 30	Unidad % 30
Eficacia Auxiliar	Mínimo 2,7*	Unidad 18	%	Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo										
Desviación Lateral														
Eje 1	7	Eje 2	-12*	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo ± 10		Unidad	(m/km)			

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandeja	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpiahabiscos	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Colchonería	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Bodíquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 104%.) TIPO B
Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km].) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.02	
Izquierda		Derecha
Eje 1	4,81	3,31
Eje 2	3,81	3,17

