

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000319-2207



CDA LA 8VA SAS  
NIT 900731782-2  
CRA 8 No. 34A-29 BARRIO  
TRONCAL CALI Tel 3087312

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO												
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:						Documento de identidad:				No.			
2022-07-06	FILLER GARCIA						CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )				94379166			
Dirección:	CALLE 8D#45-54			Telefono:	3154296796		Ciudad:	CALI			Departamento:			
											VALLE DEL CAUCA			
DATOS DEL VEHICULO														
Placa:	Marca:	RENAULT		Linea:	DUSTER		Clase:	CAMIONETA	Modelo:	2022	Cilindraje:	1598	Kilometraje:	51687
Servicio:	No Licencia Tránsito:	10023808427	Combustible:	GASOLINA	Color:	BLANCO GLACIAL	Empresa:	NUBIA CARDONA OLIVEROS	Conductor:	FILLER GARCIA				
PUBLICO														

Fotografía 1



Fecha 2022-07-06, Placa ESZ477 Hora 15:24

Fotografía 2



Fecha 2022-07-06, Placa ESZ477 Hora 15:26

## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 77	Delantera Derecha	Valor 78	Trasera Izquierda	Valor 68	Trasera Derecha	Valor 66	Mínimo 40	Unidad %				
<b>Frenos</b>													
Eficacia Total	Mínimo 70	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2474	Peso 3218	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2214	Peso 3129	Unidad N	Desequilibrio 10,5	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 30,5	Unidad % 18	Eje 2 Izquierdo	1398	2354	N	Eje 2 Derecho	1537	2178	N	9	30	%
<b>Desviación Lateral</b>													
Eje 1	-2,3	Eje 2	-3,9	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10	Unidad	(m/km)	

## Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	C7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Galo	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.32	
Izquierda		Derecha
Eje 1	6.52	6.41