

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA MOTOS CRA 15 SAS, NIT:
900597784-2 Carrera 15 # 17-26, CALI
(VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799499

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-06-16	Nombre o razón social ALBEIRO SERNA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 94455166
Dirección CRA 73A 1 C 94	Teléfono 1000000	Ciudad Cali

DATOS DEL VEHICULO

Placa GES619	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10022692527	Fecha Matrícula 2019-04-25	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM902710
No. Motor E410C200153	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 1	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 78.10	Delantera Derecha	Valor 66.70	Trasera Izquierda	Valor 82.40	Trasera Derecha	Valor 68.70	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 65.60	Unidad % 50	Fuerza Eje 1 izquierdo	Peso 2341.00	Unidad N	Fuerza Eje 1 Derecho	Peso 3995.00	Unidad N	Desequilibrio 0.34	Máximo 30	Unidad %
			Eje 2 izquierdo	2481.00	N	Eje 2 Derecho	2522.00	N	1.63	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo 15.50*	Unidad % 18	Eje 3 izquierdo	N	Eje 3 Derecho		N			%	
			Eje 4 izquierdo	N	Eje 4 Derecho		N			%	
			Eje 5 izquierdo	N	Eje 5 Derecho		N			%	

Desviación lateral

Eje 1 -0.18	Eje 2 -0.18	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	-------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Pernos	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.29
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.04	4.01
Eje2	3.36	3.54

SERGIO ANDRES AGUIRRE PRADA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)