

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001985-2304



CDA MOTOR CENTER
NIT 901085768
CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731
CALI

FECHA

Fecha de prueba: 2023-04-27
Nombre o razón social: HERNANDEZ TABARES WILMAN

Dirección: CALLE 70 # 1B2 - 20

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:
CC. (X) NIT. () CE. () No. 16737967


Cludad: CALI Departamento: VALLE DEL CAUCA

DATOS DEL VEHICULO

Placa: GEU562	Marca: FORD	Línea: RANGER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2020	Cilindraje: 3198	Kilometraje: 59688
Servicio: PÚBLICO	No Llencia Tránsito: 10018506738	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO ARTICO	Empresa:	Conductor: HERNANDEZ TABARES WILMAN	



Fecha 2023-04-27, Placa GEU562 Hora 12:32



Fecha 2023-04-27, Placa GEU562 Hora 12:33

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	53		53		63		46	40	%
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	
67,8	50	%	Eje 1 Izquierdo	3170	N	Eje 1 Derecho	3060	N	3,5
			Eje 2 Izquierdo	1740	N	Eje 2 Derecho	1620	N	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho			%
10,8°	16	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho			
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho			

Desviación Lateral

Eje 1	1	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	---	-------	---	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillines	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aree General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Rotulaciones Superiores	NO APLICA	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulaciones Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpiesparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cofinería	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Series de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Reverse	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROZERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION


G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 16 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	8.43	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	8,41	8,47
Eje 2	8,74	8,62



YIMI NEVAR TULCAN CRIOLLO

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.