


REVISION PREVENTIVA

PLACA: **GVR391** PREVENTIVO_X REVISION No. _1_

FECHA DE REVISION: **FEBRERO 22 DE 2021**

MARCA: **RENAULT** LINEA: **DUSTER** MODELO: **2021**

| VENCIMIENTO DOCUMENTOS | DIA | MES | AÑO |
|------------------------|-----|-----|------|
| SEGURO OBLIGATORIO | 06 | 10 | 2021 |
| RTM | N/A | N/A | N/A |



| ESTADO DEL MOTOR | | B | M |
|--|--|---|---|
| ESTADO CABLEADO ELECTRICO | | X | |
| FUGAS DE ACEITE MOTOR | | X | |
| SOPORTE BATERIA | | X | |
| FUGAS REFRIGERANTE | | X | |
| FUGAS COMBUSTIBLE | | X | |
| CAJA DE TRANSMISION | | B | M |
| FUNCIONAMIENTO EMBRIAGUE | | X | |
| FUGAS DE ACITE | | X | |
| SOPORTE CAJA | | X | |
| JUEGOS EXCESIVOS CARDAN | | X | |
| CADENA CARDAN | | X | |
| SEÑALIZACION | | B | M |
| SEÑALES REGLAMENTARIAS | | X | |
| DISTINTIVOS Y EMBLEMAS | | X | |
| PLACAS LATERALES REFLECTIVAS | | X | |
| REVISION INTERIOR | | B | M |
| TACOMETRO | | X | |
| LUCES INTERIORES | | X | |
| LUZ DE TECHO | | X | |
| LUZ DE TABLAS | | X | |
| ANCLAJE DE SILLAS | | X | |
| SILLETERIA Y COJINERIA | | X | |
| CUNTIRONES DE SEGURIDAD | | X | |
| TIMBRE | | X | |
| CONTROL DE VELOCIDAD Y SEÑALIZACION | | X | |
| SALIDAS DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION | | X | |
| REVISION EXTERIOR | | B | M |
| BOMPER | | X | |
| PERFORACIONES EN PISO | | X | |
| PARTES QUE SE PROYECTEN POR FUERA DEL VEHICULO | | X | |

| SUSPENSION | B | M |
|----------------------------------|--------------|--------|
| FIJACION ELEMENTOS DE SUSPENSION | X | |
| LLANTAS PROFUNDIDAD DE LABRADO | X | |
| FUGAS VISIBLES EN AMORTIGUADORES | X | |
| TIJERAS | X | |
| BRAZO | X | |
| TERMINALES DE DIRECCION | X | |
| ROTULAS | X | |
| FRENOS | B | M |
| FUGAS | X | |
| TUBOS O MANGUERAS DETERIORADOS | X | |
| NIVEL LIQUIDO | X | |
| EFICACIA TOTAL DE FRENADO | X | |
| DESEQUILIBRIO FUERZA FRENADO | EJE1 EJE2 | X X |
| EQUIPO DE CARRETERA | B | M |
| EXTINTOR VENCIMIENTO | X | |
| BOTIQUIN | X | |
| CRUCETA | X | |
| TACOS | X | |
| REPUESTOS | X | |
| GATO | X | |
| EMISIONES CONTAMINANTES | B | M |
| ESTADO SISTEMA DE ESCAPE (FUGAS) | X | |
| CONEXION VALVULA PCV | X | |
| EMISIONES HUMO AZUL O NEGRO | X | |
| TAPAS, ACEITE Y COMB | X | |
| LUCES EXTERIORES | B | M |
| LUCES BAJAS | X | |
| LUCES ALTAS | X | |
| DIRECCIONALES | X | |
| LUZ FRENO | X | |
| LUZ REVERSA | X | |
| LUCES DE PARQUEO | X | |
| PITO | X | |
| ESPEJOS | X | |

| | |
|-----------|---|
| APROBADO | X |
| RECHAZADO | |

| | | |
|-----------------------------|-----|-----|
| PLAZO LIMITE DE REVISION | DIA | MES |
| | | |

OBSERVACIONES:

- N/A

FOTO FRONTAL DELANTERA



FOTO FRONTAL TRASERA



INGENIERO


NUEVA RAZON SOCIAL
CDA
900 200 200
CDA AJUSTEV S.A.S.

CAMILO ANDRES ARBELAEZ
DIRECTOR TECNICO
CDA AJUSTEV S.A.S.