

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000023-2012




CDA LA 8VA SAS
NIT 900731782-2
CRA 8 No. 34A-29 BARRIO
TRONCAL CALI Tel 3087312
CALI

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2020-12-11	Nombre o razón social: MANUEL OCAMPO					Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 4472238
Dirección: CARRERA 14	Telefono: 3117128945				Ciudad: CALI	Departamento: VALLE DEL CAUCA	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: SXJ606	Marca: CHEVROLET	Linea: SAIL	Clase: AUTOMOVIL	Modelo: 2019	Cilindrada: 1399	Kilometraje: 34213	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10018180625	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GALAXIA	Empresa: MANUEL OCAMPO	Conductor: JHO GONZALEZ		



Fecha 2020-12-11, Placa SXJ606 Hora 11-48



Fecha 2020-12-11, Placa SXJ606 Hora 11-50

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 89	Delantera Derecha	Valor 87	Trasera Izquierda	Valor 83	Trasera Derecha	Valor 78	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso
60,8	50	%		Eje 1 Izquierdo	2131	N		Eje 1 Derecho	1585
Eje 2 Izquierdo	1375			Eje 2 Derecho	2188	N		Eje 2 Derecho	1785
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad		Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho	
26,1	18	%		Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho	
Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				Eje 5 Derecho	

Desviación Lateral

Eje 1	3,4	Eje 2	6,3	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad (m/km)
-------	-----	-------	-----	-------	-------	-------	--------	------	---------------

Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.36	
Izquierda		Derecha
Eje 1	3,21	3,25
Eje 2	4,03	4,01

ING. JUAN CAMILO SEGURA MORENO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.