

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR

FORMATO DE PREVENTIVA No. 155160



900094539-5
Carrera 14 B n 119-95
Bogotá

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA 2 DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------|--------------|
| Fecha de la Prueba 2022-06-02 | Nombre o Razon Social JEFERSSON PATIA/AC O ROSERO | Documento | No |
| Direccion | Telefono | Ciudad | Departamento |

3. DATOS DEL VEHICULO

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| Placa VKK264 | País COLOMBIA | Servicio PUBLICO | País Colombia | Clase MICROBUS | Marca KIA | Línea PREGIO |
| Modelo 2005 | Vencimiento SOAT 2022-02-12 | Vencimiento RTM 2022-02-05 | Kilometraje 780654 | Combustible DIESEL | Empresa TRANSPORTE LINEA DORADA | |

7. Suspension

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-----------------|------------|--------|------|--------|---|
| Delantera Izquierda | Valor 0 | Delantera Derecha | Valor 0 | Trasera Izquierda | Valor 0 | Trasera Derecha | Valor 0 | Minimo | >=40 | Unidad | % |
|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-----------------|------------|--------|------|--------|---|

8. Frenos

| Eficacia Total | | | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | | | Peso | Unidad | Desequilibrio | Maximo | Unidad |
|----------------|------|---|-----------------|--------|--------|--------|---------------|---|------|--------|---------------|--------|--------|
| 0 | >=50 | % | Eje 1 Izquierdo | 0 | 0 | N | Eje 1 Derecho | 0 | 0 | N | 0 | <= 30 | % |
| | | | Eje 2 Izquierdo | 0 | 0 | N | Eje 2 Derecho | 0 | 0 | N | 0 | <= 30 | % |
| Eficacia Aux | | | Minimo | Unidad | | | | | | | | | |
| 0 | >=18 | % | Eje 3 Izquierdo | | | N | Eje 3 Derecho | | | N | | <= | % |
| | | | Eje 4 Izquierdo | | | N | Eje 4 Derecho | | | N | | <= | % |
| | | | Eje 5 Izquierdo | | | N | Eje 5 Derecho | | | N | | <= | % |

9. Desviacion Lateral

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|--------|------|
| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Maximo | 10 | Unidad | m/Km |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|--------|------|

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de Defecto |
|--------|-------------|-------|-----------------|
|--------|-------------|-------|-----------------|

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: **APROBADO**

No Consecutivo : 155160

NOMBRE DEL INSPECTOR: HERNAN CASTRO

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:



PREVICAR
CENTRO DE SERVICIO
COA
PREVICAR CALI
NIT. 900.094.539 - 5



Jose Ramirez

Firma Responsable Tecnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnico mecánica. dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnico mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones. Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección y ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.