

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00001147-2210  
CDA MOTOR CENTER  
NIT 901085768  
CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731  
CALI

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO								
Fecha de prueba: 2022-10-04	Nombre o razón social: CIFUENTES MANCERA PAOLA ANDREA					Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 66923612			
Dirección: CALLE 48 # 94 - 80	Telefono: 3156783177					Ciudad: CALI	Departamento: VALLE DEL CAUCA			
DATOS DEL VEHICULO										
Placa: WHU806	Marca: VOLKSWAGEN	Línea: AMAROK_COMFORTLINE	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2015	Cilindrada: 1968	Kilometraje: 242120				
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10009231748	Combustible: DISEL	Color: BLANCO CANDI	Empresa:					Conductor: SUAREZ CASTILLO CARLOS ALEJANDRO	



Fecha 2022-10-04, Placa WHU806 Hora 08:00



Fecha 2022-10-04, Placa WHU806 Hora 08:07

Suspensión (Si aplica)														
Delantera Izquierda	Valor 48	Delantera Derecha	Valor 56	Trasera Izquierda	Valor 59	Trasera Derecha	Valor 60	Mínimo 40	Máximo 30	Unidad %				
Frenos														
Eficacia Total	Mínimo 50	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 5437	Peso 6082	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 5412	Peso 5592	Unidad N	Desequilibrio 0,5	Máximo 30	Unidad %	
			Eje 2 Izquierdo	110	5199	N	Eje 2 Derecho	153	5003	N	28,1*			
Eficacia Auxiliar	Mínimo 11*	Unidad %	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho							
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho							
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho							
Desviación Lateral														
Eje 1	-1	Eje 2	-1	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10		Unidad	(m/km)	
Inspección Sensorial														
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo		CUMPLE		G7 Eje3 llanta Izquierda		G9 Latonería y Pintura				NO APLICA		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna		CUMPLE		G7 Eje4 llanta Derecha		G9 Tapicería				NO APLICA		
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa		CUMPLE		G7 Eje4 llanta Izquierda		G9 Cojinería				NO APLICA		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas		CUMPLE		G7 Eje5 llanta Derecha		G10 Caja de Dirección				NO APLICA		
G1 Aseos General	CUMPLE	G5 Luces Bajos		CUMPLE		G7 Eje5 llanta Izquierda		G10 Terminales				NO APLICA		
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero		CUMPLE		G8 Eje1 Rin Derecho		G10 Brazos Axiales				CUMPLE		
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería		CUMPLE		G8 Eje1 Rin Izquierdo		G11 Bastidor				CUMPLE		
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Andaje de batería		CUMPLE		G8 Eje2 Rin Derecho		G11 Pisos				CUMPLE		
G2 Rotulaciones Superiores	NO APLICA	G5 Desempeñador		CUMPLE		G8 Eje2 Rin Izquierdo		G12 Promedio de Distancia				NO APLICA		
G2 Rotulaciones Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta		CUMPLE		G8 Eje3 Rin Derecho		G12 Promedio de Tiempo				NO APLICA		
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna		CUMPLE		G8 Eje3 Rin Izquierdo						NO APLICA		
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos		CUMPLE		G8 Eje4 Rin Derecho						NO APLICA		
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola		CUMPLE		G8 Eje4 Rin Izquierdo						NO APLICA		
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos		CUMPLE		G8 Eje5 Rin Derecho						NO APLICA		
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto		CUMPLE		G8 Eje5 Rin Izquierdo						NO APLICA		
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato		CUMPLE		G9 Latonería y Pintura						CUMPLE		
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta		CUMPLE		G9 Tapicería						CUMPLE		
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor		CUMPLE		G9 Cojinería						CUMPLE		
G4 Ventanillas	NO APLICA	G6 Botiquín		CUMPLE		G10 Caja de Dirección						CUMPLE		
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia		CUMPLE		G10 Terminales						CUMPLE		
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE		G10 Brazos Axiales						CUMPLE		
G4 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G7 Eje1 llanta Izquierdo		CUMPLE		G11 Bastidor						CUMPLE		
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE		G11 Pisos						CUMPLE		
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE		G12 Promedio de Distancia						NO APLICA		
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha		NO APLICA		G12 Promedio de Tiempo						NO APLICA		

G1: CARROCERIA      G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD      G7: LLANTAS      G10: SISTEMA DE DIRECCION  
 G2: SISTEMA DE SUSPENSION      G5: SISTEMA ELECTRICO      G8: RINES      G11: CHASIS  
 G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD      G6: EQUIPO DE CARRETERA      G9: ESTADO DE PRESENTACION      G12: DISPOSITIVOS DE COBRO


## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.58	
Izquierda	8.48	8.43
Eje 2	10.04	9.51

  
CRISTIAN DAVID CORDOBA PALACIOS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.