



NOMBRE	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO SOPORTES DE MOTOR	X			
ESTADO DE SOPORTES DE RADIADOR Y ENFOCADOR	X			
ESTADO DE CORREAS	X			
ESTADO SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X			
ESTADO SISTEMA DE REFRIGERACION	X			
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	X			
ESTADO SISTEMA DE LUBRICACION	X			

SISTEMA TRANSMISION	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO DE EMBRAGUE	X			
ESTADO DE SOPORTES CAJA VELOCIDADES	X			
FUGA DE ACEITE POR SELLOS, EMPAQ, TAPAS Y CUELLOS	X			
ESTADO DE ESPARRAGOS, EJES Y CHAPETAS	X			
ESTADO DE CARDANES, CRUCETAS, SOPORTE Y YOKIS				NO APLICA

SISTEMA EQUIPO	B	R	D	OBSERVACIONES
TENSION Y ESTADO DE FRENOS	X			
ESTADO DE MUELLES				NO APLICA
ESTADO DE ZAPAS, PASADORES, BUJES Y BALANCINES	X			
FUGAS DE AIRE				NO APLICA
ESTADO DE TREN TRASERO	X			
ESTADO DE TREN DELANTERO	X			
ESTADO DE AMORTIGUADORES	X			
SISTEMA DE DIRECCION	X			
ESTADO DE COLUMNA Y CRUCETAS PARA DIRECCION	X			

NOTAS	
SE LE REALIZA REVISION BIMESTRAL PREVENTIVA	
LLANTAS DELANTERAS 70% - LLANTAS TRASERAS 70%- LLANTA REPUESTO 60% APROXIMADAMENTE	
PARA SU PROXIMA REVISION SOLICITE SU CITA : TEL.:308 7622 CEL. 315 716 7889	
ESTADO GENERAL DEL VEHICULO	
INTERNO	EXTERNO
/ EX / MB / B / R / D /	/ EX / MB / B / R / D /

Aprobado	☒	 Jefe de Patio		NIT. 900.053.333 - 1 Tel. 308 7622	NESTOR MONCADA
Rechazado	☐				
ELABORÓ					
FIRMA:	ANIBAL GUTIERREZ	REVISÓ			
NOMBRE:		FIRMA:			
CARGO:	JEFE DE PATIO	NOMBRE:	WILLIAN MUÑOZ		
		CARGO:	INGENIERO MECANICO		