

**FORMATO REVISIÓN SENSORIAL
PARA VEHÍCULOS LIVIANOS**

No: 0001659-2108

CDA TUTECNO S.A.S
NIT 901191265-1
CALLE 27 SUR N 29C-42/50/54 Tel
79864538
BOGOTÁ

CDA TUTECNO S.A.S

FECHA
Fecha de prueba:
2021-09-27

Dirección:
CRA 34C N 32A 65 SUR

Placa:
EYX053
Servicio:
PÚBLICO

Nombre o razón social:

ARTURO DIAZ

Teléfono:

3122736837

Dокументo de identidad:

CC. (X) NIT.() CE.()

No. 1024528543

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Marca:
RENAULT
No Licencia Tránsito:
10017546322

Combustible:
GASOLINA - GAS

Línea:
DUSTER
Color:
BLANCO GLACIAL (V)

Clase: CAMIONETA

Modelo: 2019
Cilindrada: 1998
Kilometraje: 103187

Empresa:

Conductor:

ARTURO DIAZ



Fecha 2021-09-27, Placa EYX053 Hora 15:51



Fecha 2021-09-27, Placa EYX053 Hora 15:51

Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajos	CUMPLE	G8 Eje1 llanta Derecho	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Pemos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anchaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Derecho	NO APLICA
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Izquierdo	NO APLICA
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Tapicería	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE	G10 Rodamientos de la Dirección	CUMPLE
G3 Limpieparabrisas	CUMPLE	G6 Teros	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respaldo	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	NO APLICA	G6 Herramienta	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	NO APLICA
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	NO APLICA
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	NO APLICA		
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha			
G4 Salidas emergencia y Merilló	NO APLICA	G7 Eje1 llanta Izquierda			
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha			
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda			
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha			

G1: CARROCERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELECTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASSIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.18	
Izquierda		Derecha
Eje 1	3,74	3,52
Eje 2	3,9	3,66

C.D.A TUTECNO S.A.S
901191265-1
Calle 27 Sur 29C

Giovanni Tano R.

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.