


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00019261-2508

CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO							
Fecha de prueba: 2025-08-19	Nombre o razón social: GUTIERREZ TRUJILLO NIDIA					Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 26471148			
Dirección: CALLE 11B BIS A 78 24	Telefono: 3125220915					Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
Placa: J7Q019	Marca: FOTON	DATOS DEL VEHICULO				Clase: CAMIONETA	Modelo: 2021	Cilindrada: 1206	Kilometraje: 145385
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10022369620	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO	Empresa:		Conductor: GUTIERREZ TRUJILLO NIDIA			



Delantera Izquierda			Valor	Delantera Derecha			Valor	Trasera Izquierda			Valor	Trasera Derecha			Valor	Suspensión (Si aplica)	
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	55				42				88				46		
Eficacia Total	53,1	%	50	Eje 1 Izquierdo	2175	Peso	3120	N	Eje 1 Derecho	2044	Peso	2809	N	5,8	Máximo	30	%
Eficacia Auxiliar	12,8*	%	18	Eje 2 Izquierdo	1508		4385	N	Eje 2 Derecho	1806		3679	N	6,1		30	%

Eje 1	0,23	Eje 2	0,9	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	------	-------	-----	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE		G1 Luz de parqueo		CUMPLE		G1 Eje3 llanta Izquierda		CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE		G1 Luz Interna		CUMPLE		G1 Eje4 llanta Derecha		CUMPLE	
G1 Anclaje sillas		CUMPLE		G1 Luz Placa		CUMPLE		G1 Eje4 llanta Izquierda		CUMPLE	
G1 Estado tubos escape		CUMPLE		G1 Luces Altas		CUMPLE		G1 Eje5 llanta Derecha		CUMPLE	
G1 Aseo General		CUMPLE		G1 Luces Bajas		CUMPLE		G1 Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE	
G1 Espejos		CUMPLE		G1 Indicadores de tablero		CUMPLE		G1 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE	
G1 Pemos		CUMPLE		G1 Terminales Batería		CUMPLE		G1 Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G1 Soportes		CUMPLE		G1 Anclaje de batería		CUMPLE		G1 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE	
G1 Rotulas Superiores		CUMPLE		G1 Desempeñador		CUMPLE		G1 Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G1 Rotulas Inferiores		CUMPLE		G1 Cruceta		CUMPLE		G1 Eje3 Rin Derecho		CUMPLE	
G1 Resortes o Ballestas		CUMPLE		G1 Llanta		CUMPLE		G1 Eje3 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G1 Amortiguadores		CUMPLE		G1 Mangulos		CUMPLE		G1 Eje4 Rin Derecho		CUMPLE	
G1 Tijeras		CUMPLE		G1 Bandorola		CUMPLE		G1 Eje4 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G1 Limpiaparabrisas		CUMPLE		G1 Tacón		CUMPLE		G1 Eje5 Rin Derecho		CUMPLE	
G1 Retrovisores		CUMPLE		G1 Llanta de respuesto		CUMPLE		G1 Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G1 Piloto		CUMPLE		G1 Cabe		CUMPLE		G1 Latonería y Pintura		CUMPLE	
G1 Dispositivo de velocidad		CUMPLE		G1 Herramienta		CUMPLE		G1 Tapicería		CUMPLE	
G1 Parabrisas		CUMPLE		G1 Extintor		CUMPLE		G1 Colijería		CUMPLE	
G1 Ventanillas		CUMPLE		G1 Botiquín		CUMPLE		G1 Caja de Direccion		CUMPLE	
G1 Pueras		CUMPLE		G1 Señales de advertencia		CUMPLE		G1 Terminales		CUMPLE	
G1 Cinturones de Seguridad		CUMPLE		G1 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE		G1 Brazos Axiales		CUMPLE	
G1 Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE		G1 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE		G1 Bastidor		CUMPLE	
G1 Direccionales		CUMPLE		G1 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE		G1 Pisos		CUMPLE	
G1 Stop		CUMPLE		G1 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE		G1 Promedio de Distancia		CUMPLE	
G1 Reversa		CUMPLE		G1 Eje3 llanta Derecha		CUMPLE		G1 Promedio de Tiempo		CUMPLE	

G1: CARNICERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		2.96
Izquierda		Derecha
Eje 1	3,25	3,52
Eje 2	3,64	3,19

NOTA
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS
RESULTADOS DE LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE
EMISIONES CONTAMINANTES. ADEMÁS LOS VALORES
PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER
UTILIZADOS PARA LA MISMA