

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00003066-2107



REVISION PLUS CDA NORTE AV  
CALLE 134  
NIT 9000878691  
CLL 134 N 50 - 54 BOGOTA Tel  
2588373

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA: 2021-07-13  
Nombre o razón social: KAREN YADALA GOMEZ ROJAS  
Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 52982647  
Dirección: CLL 87 N 86 90 INT 12 AP 402  
Teléfono: 0000000000 Cel 3002139589  
Ciudad: BOGOTA  
Departamento: DISTRITO CAPITAL

## DATOS DEL VEHICULO

Placa: KNN835  
Marca: RENAULT  
Línea: DUSTER  
Clase: CAMIONETA  
Modelo: 2022  
Cilindraje: 1598  
Kilometraje: 3015  
Servicio: PUBLICO  
No Licencia Tránsito: 100022855132  
Combustible: GASOLINA  
Color: BLANCO GLACIAL (V)  
Empresa:  
Conductor: KAREN YADALA GOMEZ ROJAS



Suspensión (Si aplica)		Frenos		Fuerza		Peso		Unidad		Desequilibrio		Máximo		Unidad	
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad	47	40	Unidad	%	Unidad	%
Eficacia Total	76,1	Minimo	50	%	Eje 1 Izquierdo	2553	3237	N	Eje 1 Derecho	2656	3620	N	3,9	30	%
Eficacia Auxiliar	29,7	Minimo	18	%	Eje 2 Izquierdo	1858	2364	N	Eje 2 Derecho	1955	2629	N	5	30	%
					Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
					Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
					Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral		Inspección Visual		Máximo		Unidad		(m/km)	
Eje 1	7,3	Eje 2	-4,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	± 10	Unidad	(m/km)
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA				
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA				
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA				
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA				
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA				
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA				
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA				
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de repuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA				
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE				
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE				
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE				
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE				
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE				
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE				
G4 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE				
G5 Direccional	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE				
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	NO APLICA				
G5 Reversa	CUMPLE			G12 Promedio de Tiempo	NO APLICA				

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Especio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		7.89
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,79	7,03
Eje 2	7,08	7,46

JANPIER SUAREZ PEDROZA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.