



CDA MI CARRERA
NIT: 900651867
AV CLL 9 NO. 50-15 LOCAL E 1114
C1056 C 1054
Tel - 4145393 / 3144695222
BOGOTA - Distrito Capital
direccion.tecnica.mc@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2025-09-03 15:06:22	Nombre o Razón social PAOLA OLAYA	Documento de identidad CC(X) NIT() No. 52731582
Dirección CR 11 65C-70 SUR	Teléfono fijo o Número de Celular 3043483757	Ciudad BOGOTA
Correo Electrónico NESTORSANTIAGO25@HOTMAIL.COM		

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa WDE157	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMPERO	Marca RENAULT	Línea DUSTER DYNAMIQUE 4X4
Modelo 2014	Número de licencia de tránsito 10029397079	Fecha de matrícula 2013-11-14	Color BLANCO ARTICA	Combustible / Propulsión Gas-gasolina	VIN o Chasis 9FBHSRAJNEM896492
No de motor A400C056902	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1998	Kilometraje 279576	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 5	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica) 135	Tipo de Carrocería WAGON		Fecha vencimiento SOAT 2024-12-14	Conversión GNV SI (X) NO () N/A ()	Fecha Vencimiento GNV 2024-10-14

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI X NO


E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)		Eje 3 (psi)		Eje 4 (psi)		Eje 5 (psi)		Repuesto (psi)
IZQUIERDA										
DERECHA										

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA**H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	FOWLER	1852	X-TREAD			
ELEVADOR	SPA RAVAGLIOLI	1050	KPI 395			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	WILMAR BOCANEGRA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**JEAN PAUL RUIZ SAAVEDRA**

Director técnico

Fin del informe