

ATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS

No: 00002211-2111



CDA ECOTEC PLUS
NIT 901215141-2
KRA 27 N° 19 - 09 SUR Tel
2020369
BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba:
2021-11-30

Nombre o razón social:

CC-RTES CAON GERMAN

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 0019473707

Dirección:

CARRERA 12 ESTE #46A-17 SUR

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Telefono:

3164347907

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:
WNL253

Marca:

ZOTYE

Línea:

XS6405-C

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2015

Cilindrada:

1299

Kilometraje:

153001

Servicio:
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:
10018016813

Combustible:
GASOLINA

Color:

BLANCO PURO

Empresa:

Conductor:

CORTES GERMAN



Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	NO APL
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	NO APL
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	NO APL
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	NO APL
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APL
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores ce tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMP
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMP
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anchaje de bateria	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMP
G2 Rotulas Superiores	NO APLICA	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMP
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	NO APL
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	NO APL
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	NO APL
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	NO APL
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	NO APL
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	NO APL
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latoneria y Pintura	CUMP
G4 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapiceria	CUMP
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojineria	CUMP
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMP
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMP
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMP
G4 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMP
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMP
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	NO APL
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G12 Promedio de Tiempo	NO APL

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,63	3,95
Eje 2	4,32	4,68