

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA VASQUEZ COBO
 CDA VASQUEZ COBO, NIT: 900576533-0 Av 2B # 28Norte-37, CALI (VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799616

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-08-03	Nombre o razón social TRANSPORTE SEGURO Y ESPECIALIZADO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 901131630			
Dirección TRANSVERSAL 60 124 20		Teléfono 1000000	Ciudad Cali	Departamento Valle del cauca	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa FSU310	Pais Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Kia	Línea New soul lx		
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10018031687	Fecha Matrícula 2019-03-20	Color Blanco	Combustible Gasolina	VIN o Chasis KNAJN811AK7019260		
No. Motor G4FGGH834492	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1591	Kilometraje 189258	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	88.40		75.70		74.20		69.80	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
74.00	50	%	Eje 1 izquierdo 3491.00	4029.00	N	Eje 1 Derecho 3157.00	3900.00	N	9.57	30	%
			Eje 2 izquierdo 1737.00	2953.00	N	Eje 2 Derecho 1840.00	2931.00	N	5.60	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo N		N	Eje 3 Derecho N		N			%
16.30*	18	%	Eje 4 izquierdo N		N	Eje 4 Derecho N		N			%
			Eje 5 izquierdo N		N	Eje 5 Derecho N		N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.45	-0.97				10	m/km

Inspección Visual

Item	Estado	Item	Estado	Item	Estado
Parabrisas	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Galo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Pemos	CUMPLE
Cinturonas de Seguridad	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO