



**A. INFORMACION GENERAL**

**1. DATOS DEL PROPIETARIO O PERSONA ENCARGADA DEL VEHICULO**

Fecha de Prueba 2023/05-13	Nombre o Razón Social URREA MARTINEZ EDWIN	Documento de Identidad CC 79218196
Dirección DGBB64RA-34	Teléfono 3214334321	Email martinur @lobicar.com
		Ciudad BOGOTA D.C.

**2. DATOS DEL VEHICULO**

Placa TSP459	Marca CHEVROLET	Línea N370	Modelo 2013	Cilindros 1208	Color BLANCO
Servicio PUBLICO	Categoría de Vehículo CAMIONETA	Tipo Camioneta VAN	Combustible GASOLINA	Capacidad 05	
Nº. Motor LAD*LIC7092FR13*	VIN o N°. Chasis LZWACAGA1D700359T	Kilometraje 210547	Nº. Licencia de Tránsito 10021183528		

**B. INSPECCION VISUAL**

1. CARROCERIA		6. NIVELES		10. ESTADO DE PRESENTACION	
1.1. Asen general	<input checked="" type="checkbox"/>	6.1. Aceite motor	A Nivel	10.1. Lustrado y Pintura	Con Detalle
1.2. Distintivo de la empresa	<input checked="" type="checkbox"/>	6.2. Aceite transmisión	A Nivel	10.2. Tapiceria	Con Detalle
1.4. Estado tubos escape	<input checked="" type="checkbox"/>	6.3. Dirección hidráulica	A Nivel	10.3. Colimera (optima)	Con Detalle
1.7. Asesorio de humo azul	<input checked="" type="checkbox"/>	6.4. Refrigerante	A Nivel	<b>11. DISPOSITIVOS DE COBRO</b>	
1.1. Identificación reglamentaria	<input checked="" type="checkbox"/>	6.5. Líquido de frenos	Buen Est.	11.1. Funcionalidad	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3. Anchos de ejes	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>8. ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>		11.2. Estado	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6. Espejos	<input checked="" type="checkbox"/>	8.1. Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	11.3. Luz Libre	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>2. SISTEMA DE SUSPENSION</b>		8.2. Ventanillas	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>12. LLANTAS</b>	
2.1. Pernos	<input checked="" type="checkbox"/>	8.3. Puertas	<input checked="" type="checkbox"/>		Int. Me. Ext.
2.2. Soportes	<input checked="" type="checkbox"/>	8.4. Cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	12.1. Eje 1 llanta derecha	4.5 4.5 4.5
2.3. Bujes	<input checked="" type="checkbox"/>	8.5. Salidas emergencias y martillo	<input checked="" type="checkbox"/>	12.2. Eje 1 llanta izquierda	4.5 4.5 4.5
2.4. Rodajas Superiores	<input checked="" type="checkbox"/>	8.6. Panorámico	<input checked="" type="checkbox"/>	12.3. Eje 2 llanta derecha	4.5 4.5 4.5
2.5. Rodajas Inferiores	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>9. SISTEMA ELECTRICO</b>		12.4. Eje 2 llanta izquierda	4.5 4.5 4.3
2.6. Resortes o Ballestas	<input checked="" type="checkbox"/>	9.1. Direccionales	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>13. RINES</b>	
2.7. Amortiguadores	<input checked="" type="checkbox"/>	9.2. Sto.º	<input checked="" type="checkbox"/>	13.1. Eje 1 Rin Derecho	<input checked="" type="checkbox"/>
2.8. Tjeras	<input checked="" type="checkbox"/>	9.3. Reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	13.2. Eje 1 Rin Izquierdo	<input checked="" type="checkbox"/>
2.9. Sistema de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	9.4. Luz de Parqueo	<input checked="" type="checkbox"/>	13.3. Eje 2 Rin Derecho	<input checked="" type="checkbox"/>
2.9.1. Pastillas	<input checked="" type="checkbox"/>	9.5. Luz Interna	<input checked="" type="checkbox"/>	13.4. Eje 2 Rin Izquierdo	<input checked="" type="checkbox"/>
2.9.2. Discos	<input checked="" type="checkbox"/>	9.6. Luz Placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>14. EQUIPO DE CARRETERA</b>	
<b>3. SISTEMA DE DIRECCION</b>		9.7. Luces Altas	<input checked="" type="checkbox"/>	14.6. Llanta de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
3.1. Caja de Dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	9.8. Luces Bajas	<input checked="" type="checkbox"/>	14.7. Gallo	<input checked="" type="checkbox"/>
3.2. Terminales	<input checked="" type="checkbox"/>	9.9. Indicadores de Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>	14.8. Herramienta: alicate, destornilladores, llave de expansión, llaves tipo.	<input checked="" type="checkbox"/>
3.3. Bracos Axiales	<input checked="" type="checkbox"/>	9.10. Terminales Batría	<input checked="" type="checkbox"/>	14.9. Extintor	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>4. CHASIS</b>		9.11. Anclaje de Batéria	<input checked="" type="checkbox"/>	14.10. Botiquin, antiseptico, elemento de corte, alfileron, gase esteril, esparadrapo o vendas adhesivas, venda elástica, analgésicos, ibupro.	<input checked="" type="checkbox"/>
4.1. Bastidor	<input checked="" type="checkbox"/>	9.12. Desempeñador	<input checked="" type="checkbox"/>	14.11. Señales de advertencia	<input checked="" type="checkbox"/>
4.2. Placa	<input checked="" type="checkbox"/>	9.13. Cableado	<input checked="" type="checkbox"/>	14.1. Cruzeta	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>5. MANGUERAS</b>				14.2. Linterna	<input checked="" type="checkbox"/>
5.1. Combustible	<input checked="" type="checkbox"/>			14.3. Triángulo	<input checked="" type="checkbox"/>
5.2. Refrigeración	<input checked="" type="checkbox"/>			14.4. Chasis reflectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
				14.5. Tapa	<input checked="" type="checkbox"/>

OPERARIO: Wandy Danyela Talca Cuñillo

**C. RESULTADO: APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

**D. IMAGENES**

