

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00016039-2109



CDA MI VAQUITA  
NIT 900293608  
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA  
Tel 6617999

**FECHA**  
Fecha de prueba: 2021-09-25

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**  
Nombre o razón social: SALGADO TOVAS LAURA VALENTINA  
Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 1103122746  
Dirección: SOCORRO MZ 100 PLAN 554 LT 15 2P Teléfono: 3042448833 Ciudad: CARTAGENA Departamento: BOLIVAR

**DATOS DEL VEHICULO**  
Placa: TVC309 Marca: CHEVROLET Línea: N300 Clase: CAMIONETA Modelo: 2015 Cilindraje: 1206 Kilometraje: 201238  
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10019273033 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO LUNA Empresa: Conductor: SALGADO TOVAS LAURA VALENTINA



Delantera Izquierda			Delantera Derecha			Suspensión (Si aplica)			Trasera Izquierda			Trasera Derecha			Desviación Lateral			
Valor	Unidad		Valor	Unidad		Valor	Unidad		Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Unidad	
41			43			59			42		40		42		± 10		(m/km)	
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Franco			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad				
80,3	50	%	Eje 1 Izquierdo	1710	2849	N	Eje 1 Derecho	2180	3237	N	20,8*	30	%					
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	2020	3924	N	Eje 2 Derecho	1830	2848	N	19,3	30	%					
22,5	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho											
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho											
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho											
Eje 1	0,5	Eje 2	-14,5*	Eje 3				Eje 4	Eje 5									
						Inspección Visual												
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE			G5 Luz de parqueo	CUMPLE			G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE									
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE			G5 Luz Interna	CUMPLE			G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE									
G1 Anclaje sillas	CUMPLE			G6 Luz Placa	CUMPLE			G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE									
G1 Estado tubos escape	CUMPLE			G5 Luces Altas	CUMPLE			G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE									
G1 Aseo General	CUMPLE			G5 Luces Bajas	CUMPLE			G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE									
G1 Espejos	CUMPLE			G5 Indicadores de tablero	CUMPLE			G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE									
G2 Pernos	CUMPLE			G5 Terminales Batería	CUMPLE			G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE									
G2 Soporles	CUMPLE			G6 Anclaje de batería	CUMPLE			G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE									
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE			G5 Desempeñador	CUMPLE			G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE									
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE			G6 Cruceta	CUMPLE			G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE									
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE			G6 Linterna	CUMPLE			G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE									
G2 Amortiguadores	CUMPLE			G6 Triangulos	CUMPLE			G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE									
G2 Tijeras	CUMPLE			G6 Banderola	CUMPLE			G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE									
G2 Limpiaparabrisas	CUMPLE			G6 Tacos	CUMPLE			G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE									
G3 Retrovisores	CUMPLE			G6 Llanta de respuesto	CUMPLE			G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE									
G3 Pito	CUMPLE			G6 Gato	CUMPLE			G9 Latoneria y Pintura	CUMPLE									
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE			G6 Herramienta	CUMPLE			G9 Tapicería	CUMPLE									
G4 Parabrisas	CUMPLE			G6 Extintor	CUMPLE			G9 Cojinería	CUMPLE									
G4 Ventanillas	CUMPLE			G6 Botiquin	CUMPLE			G10 Caja de Direccion	CUMPLE									
G4 Puertas	CUMPLE			G6 Señales de advertencia	CUMPLE			G10 Terminales	CUMPLE									
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE			G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE			G10 Brazos Axiales	CUMPLE									
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE			G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE			G11 Bastidor	CUMPLE									
G5 Direccionales	CUMPLE			G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			G11 Pisos	CUMPLE									
G5 Stop	CUMPLE			G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE			G12 Promedio de Distancia	CUMPLE									
G5 Reverse	CUMPLE			G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE			G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE									

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % . ) TIPO B  
Desviación Lateral ( Desviación lateral para las demás ejes superior a 10 (m/km) ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)