


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002274-2211



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
 NIT 900634983-0
 CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
 Tel 9370352

FECHA
 Fecha de prueba: 2022-11-24
 Dirección: CRA 16L 20 08 SUR
 Placa: TZO975

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
 Nombre o razón social: VIVIANA ANDREA ALVAREZ MEJIA
 Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No: 1624505293
 Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
 Marca: CHEVROLET Línea: N300 Clase: CAMIONETA Modelo: 2013 Cilindrada: 1206 Potencia: 399137
 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO LUNA Empresa: Conductor: VIVIANA ANDREA ALVAREZ MEJIA



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Mínimo	Unidad			
		41			59			48			58	40				
Suspensión (Si aplica)																
Frenos																
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo		Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
65,9	50	%	Eje 2 Izquierdo		2242	3286	N	Eje 2 Derecho		1873	2757	N	16,5	30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		2311	3541	N	Eje 3 Derecho		2107	3345	N	8,8	30	%	
33,7	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho									
				Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho								
Desviación Lateral																
Eje 1	9	Eje 2	-8	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo		± 10		Unidad		(m/km)			
Inspección Sensorial																
G1 Identificación reglamentaria			CUMPLE		G1 Luz de parqueo			CUMPLE		G1 Eje1 Rin Izquierdo			CUMPLE			
G1 Distintivo de la empresa			CUMPLE		G1 Luz Interna			CUMPLE		G1 Eje2 Rin Derecho			CUMPLE			
G1 Anclaje sillas			CUMPLE		G1 Luz Placa			CUMPLE		G1 Eje2 Rin Izquierdo			CUMPLE			
G1 Estado tubos escape			CUMPLE		G1 Luces Altas			CUMPLE		G1 Latonería y Pintura			CUMPLE			
G1 Aseo General			CUMPLE		G1 Luces Bajas			CUMPLE		G1 Tapicería			CUMPLE			
G1 Espejos			CUMPLE		G1 Indicadores de tablero			CUMPLE		G1 Cojinería			CUMPLE			
G1 Pernos			CUMPLE		G1 Terminales Bateria			CUMPLE		G1 Caja de Dirección			CUMPLE			
G1 Soportes			CUMPLE		G1 Anclaje de batería			CUMPLE		G1 Terminales			CUMPLE			
G1 Rotulas Superiores			CUMPLE		G1 Desempeñador			CUMPLE		G1 Brazos Axiales			CUMPLE			
G1 Rotulas Inferiores			CUMPLE		G1 Cruceta			CUMPLE		G1 Bastidor			CUMPLE			
G1 Resortes o Ballestas			CUMPLE		G1 Linterna			CUMPLE		G1 Pisos			CUMPLE			
G1 Amortiguadores			CUMPLE		G1 Triangulos			CUMPLE		G1 Promedio de Distancia			CUMPLE			
G1 Tijeras			CUMPLE		G1 Banderola			CUMPLE		G1 Promedio de Tiempo			CUMPLE			
G1 Limpiaparabrisas			CUMPLE		G1 Tacos			CUMPLE								
G1 Retrovisores			CUMPLE		G1 Llantas de respuesto			CUMPLE								
G1 Pito			CUMPLE		G1 Gato			CUMPLE								
G1 Dispositivo de velocidad			CUMPLE		G1 Herramienta			CUMPLE								
G1 Parabrisas			CUMPLE		G1 Extintor			CUMPLE								
G1 Ventanillas			CUMPLE		G1 Botiquin			CUMPLE								
G1 Puertas			CUMPLE		G1 Señales de advertencia			CUMPLE								
G1 Cinturones de Seguridad			CUMPLE		G1 Eje1 llanta Derecha			CUMPLE								
G1 Salidas emergencia y Martillo			CUMPLE		G1 Eje1 llanta Izquierda			CUMPLE								
G1 Direccionales			CUMPLE		G1 Eje2 llanta Derecha			CUMPLE								
G1 Stop			CUMPLE		G1 Eje2 llanta Izquierda			CUMPLE								
G1 Reversa			CUMPLE		G1 Eje1 Rin Derecho			CUMPLE								

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

CDA MOTOS & AUTOS
 NIT: 900.634.983-0 BOGOTÁ

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5,12	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,56	3,45
Eje 2	4,12	4,23

D H

Daniel Enrique Leon Leal

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.