


Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



CDA EL ROBLE
 NIT : 9012273958
 VRD LA AURORA LT LA CORRALEJA
 GACHANCIPA
 Teléfono : 7868184
 Email : info.elroble@rtmcd.com

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO			
Fecha de prueba	2022/11/28 11:47:59	Nombre o razón social	Giovany Cintura		
		Documento de identidad	CC (<input checked="" type="checkbox"/>) NIT () N°. 3169962		
Dirección		Teléfono fijo o Numero de Celular	Ciudad	Departamento	
Vereda chitiva alto		3102293473	SUESCA	Cundinamarca	
Correo Electrónico giovanycintura@hotmail.com					

3. DATOS DEL VEHÍCULO											
Placa	WVGK369	País	COLOMBIA	Servicio	PARTICULAR	Clase	CAMIONETA	Marca	CHERY	Línea	TIGGO SQR7200 T117
Modelo	2015	Número de licencia de tránsito	10018380395	Fecha de matrícula	2014-06-19	Color	BLANCO CHERY	Combustible / Propulsión	GASOLINA	VIN o Chasis	LVVDB11B7FD010842
No de motor	SQRE4G16AADM002 38	Tipo motor	OTTO	Cilindraje (cm3) (si aplica)	1598	Kilometraje	428209	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	4	Blindaje	SI () NO (<input checked="" type="checkbox"/>)
Potencia (si aplica)	125	Tipo de Carrocería	WAGON	Fecha vencimiento SOAT	2023-08-06	Conversión GNV	SI () NO () N/A (<input checked="" type="checkbox"/>)	Fecha Vencimiento GNV			

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultanea (SI) (NO)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	
		Inclinación					%	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	
		Inclinación					%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Máxima	Unidad klux	

CDA
 EL ROBLE
 NIT. 901.227.395 - 8

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Emissiones: HORIBA Serie del analizador: A8L-32631, Serie del banco: A8L-32631, PEF: 0,501, RPM: CAPELEC 8533 19019A-009 Marca RPM: CAPELEC Serial RPM: EU17433, Termohigrometro: BEAR 120123E419.F.A.S: VTEQ (Seriales: Frenos = 20027004, Alineación: 21043084, Suspensión: 20033003). Visual: HOLGURAS VTEQ 20x60 015.LLantas - Profundidad: SHAHE WD2110A00276, Aire: TOTAL INSPECTION N/A

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Cartek Station Gases 1.30.0.1, Cartek Station 1.33.0.0, Information Manager 1.27.0.0, InspectionWebManager 1.12.0.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Emissiones: HAROLD DAVID ROMERO RODRIGUEZ.F.A.S: HAROLD DAVID ROMERO RODRIGUEZ.Fotos: HAROLD DAVID ROMERO RODRIGUEZ Visual: anderson ferley almeciga alfonso.Labrado: anderson ferley almeciga alfonso.

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Ivan Camilo Tellez Farias

Fin del Informe