

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-08-02	Nombre o razón social GIROS Y FINANZAS	Documento de Identidad CC () NIT (X) CE () No. 860006797			
Dirección CRA 32 33 A 25		Telefono 1000000	Ciudad Cali	Departamento Valle del cauca	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa WMW290	País Colombia	Servicio Publico	Clase Camioneta	Marca Kia	Linea New sportage lx		
Modelo 2016	No. de licencia de tránsito 10011214737	Fecha Matricula 2016-01-28	Color Blanco	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 8LGJE5528GE022333		
No. Motor G4GCEW001916	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1975	Kilometraje 226029	Numero de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	80.80		81.90		76.60		84.80
				Minimo	40	Unidad %	

Frenos												
Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad	
58.60	50	%	Eje 1 izquierdo	2764.00	4534.00	N	Eje 1 Derecho	2869.00	4859.00	N	3.66	30 %
			Eje 2 izquierdo	2069.00	3538.00	N	Eje 2 Derecho	1991.00	3617.00	N	3.77	30 %
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
22.60	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo +/-	10	Unidad m/km
-1.39	1.79						


Inspección Visual							
Parabrisas	CUMPLE	Especjes	CUMPLE	Aspo General	CUMPLE		
Scopotes	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje1 Rn Derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Derecha	CUMPLE		
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 Rn Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE		
Triangulos	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Boliquin	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		
Bastidor	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Gato	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje4 Rin Derecha	CUMPLE		
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Terminales Batena	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
Direccionales	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Cojineria	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		
Ventanas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Crucecita	CUMPLE		
Luz de parqueo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Tueras	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE	Anclaje de Batena	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Derecha	CUMPLE	Eje2 Rin Derecha	CUMPLE		
Luz placa	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pomos	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Caja de direccion	CUMPLE		
Limpaparabrisas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE				
		Latorneria y Pintura	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.20
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.91	2.87
Eje2	3.14	3.11



CEK SOLARROYO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)