

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

JairoPonja B1
No: 00005699-2203
C.D.A. CDA SEIKOU SAS
SEIKOU S.A.S. NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40
7557338 Tel
BOGOTA D.C.

FECHA

Fecha de prueba: 2022-03-04	Nombre o razón social: ROSA ELVIA BUITRAGO GUTIERREZ			Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 41799760
Dirección: CRA 85 F N 56 50	Telefono: 3193689963	Cludad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
Placa: ESN135	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2019	Cilindraje: 1599 Kilometraje: 126314
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10016346366	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:



Suspensión (Si aplica)																			
Delantera Izquierda			Valor 58	Delantera Derecha			Valor 58	Trasera Izquierda			Valor 45	Trasera Derecha			Valor 54	Minimo 40	Unidad %		
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo							
85,6	50	%	Eje 1 Izquierdo	3405	4130	N	Eje 1 Derecho	3769	3649	N	9,7	30							

Frenos																			
Eficacia Total			Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo							
85,6	50	%	Eje 1 Izquierdo	3405	4130	N	Eje 1 Derecho	3769	3649	N	9,7	30							
			Eje 2 Izquierdo	2119	2678	N	Eje 2 Derecho	1951	2668	N	7,9	30							

Eficacia Auxiliar										
Eficacia Auxiliar			Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho	Eje 3 Derecho	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo
32,3	18	%								

Desviación Lateral										Unidad (m/km)
Eje 1			0	Eje 2	9,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad (m/km)
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		
G1	Ancilaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE		
G1	General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Ancilaje de batería	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de respuesto	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G9	Latoneria y Pintura	CUMPLE		
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G9	Tapiceria	CUMPLE		
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G9	Cojineria	CUMPLE		
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE	G10	Caja de Direccion	CUMPLE		
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE		
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G11	Brazos Axiales	CUMPLE		
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE		
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE		
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE		
G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE		

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		8,04
Izquierda		
Eje 1	8,58	8,59
Eje 2	8,47	8,52

FÉLIX LOPEZ MARTINEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

1. Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.