

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

	NIT 9001105520
	CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
	Dirección CRA 70B N° 64D-16
	Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665-

Fecha 2021/11/04 14:17:05	Propietario DE GAMAGHO	FANNY ALONSO	CC.(X) NIT.() CE.() No.21109003
Dirección CLL 156 92 64	Teléfono 3507753192	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.	
Placa GEU036	Modelo 2020	Servicio Público	Clase CAMIONETA
No. de licencia de tránsito 10018892922	Fecha Matrícula 2019-07-31	Marca RENAULT	Línea TRAFIC
No. Motor R9MD460C131773	VIN VF10FL21AL5857761	Kilometraje 5259	Número de asientos 9
	Color BLANCO	Combustible GASOLINA	Cilindr 1598



Suspensión						
Delantera Izquierda	60.0	Delantera Derecha	74.0	Trasera Izquierda	62.0	Trasera Derecha
				50.0		Mínimo: 40 %

Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
53.2	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2822	6233	N	Eje 1 Derecho	3539	5655	N	17.4
			Eje 2 Izquierdo	2562	4890	N	Eje 2 Derecho	2290	4486	N	10.5
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30

Desviación Lateral											
Eje 1	-1.0	Eje 2	1.00	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	[-10.0-10.0] Unidad m/km

G8 Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 3 Llantta Derecha	CUMPLE
G1 Identificación registramentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 3 Llantta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz interna	CUMPLE	G7 Eje 4 Llantta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje 4 Llantta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llantta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llantta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G9 Colinería	CUMPLE
G2 Rótulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G8 Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llantta de repuesto	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE
G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llantta Derecha	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llantta Izquierda	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Direccionalas	CUMPLE	G7 Eje 2 Llantta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de distancia	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llantta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERÍA
G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELÉCTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10: SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI	X	NO
--------------	---	----


COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/r/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.



 NIT 900.110.552-0



 JAIME ANDRES ANAYA CAMACHO