

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
 CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
 Dirección CRA 70B N° 64D-16
 Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha 2021/11/05 07:26:48*	Propietario BUITRAGO RODRIGUEZ MARIA GLADYS	CC (X) NIT. () CE() No.39723281
Dirección CRA 9SUR 74 C 34	Teléfono 3157946045	Ciudad: BOGOTA, D.C.
Placa GEV113	Modelo 2020	Servicio Público Clase CAMIONETA Marca FOTON Línea BJ6536B1DDA-S2
No. de licencia de tránsito 10019337517	Fecha Matrícula 2019-10-01	Kilometraje 0 Número de sillas 5
No. Motor 4W12MJ019569	VIN LVCP2DVA7LU90004	Color BLANCO Combustible GASOLINA Cilindr 1206



2021-11-05, GEV113 07-35



2021-11-05, GEV113 07-35

Suspensión

Delantera Izquierda	46,0	Delantera Derecha	64,0	Trasera Izquierda	83,0	Trasera Derecha	72,0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos:

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
62,5	50,0	%	Eje 1 Izquierdo	4133	N	Eje 1 Derecho	3739	N	9,53	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3163	N	Eje 2 Derecho	2968	N	6,16	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%
29,1	18,0	%	Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%

Desviación Lateral

Eje 1	0,00	Eje 2	-7,0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo [-10,0-10,0]	Unidad m/km
G6 Eje 1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE	G8 Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE	G8 Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE	G8 Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE	G8 Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	G8 Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G9 Colchonería	CUMPLE	
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G9 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE	
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE	
G2 Rótulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G2 Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6 Crueta	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE	
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE	
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Series de advertencia	CUMPLE	G6 Llanta de repuesto	CUMPLE	G8 Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G3 Limpieparabrisas	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G8 Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE	
G3 Retrovisores	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G8 Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G3 Pito	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE	
G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Izquierdo	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	
G4 Parabrisas	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE	G6 Series de advertencia	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	
G4 Ventanillas	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	
G4 Puertas	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Pilos	CUMPLE	
G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Izquierdo	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de distancia	CUMPLE	
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Izquierdo	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE	
G5 Direccionales	CUMPLE							
G5 Stop	CUMPLE							

G1:CARROCERIA
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO
G6:EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

I/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

José Oscar Sierra R. **Oscar Sierra R.** Centro de Diagnóstico Automotor
 ...Para que respire tranquilo
 NIT 900.110.552-0