


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS


 NIT 900.110.552-0
 C.A. OCCIDENTE S.A. AV. ROJAS
 CARRANZA, BOGOTÁ, COLOMBIA
 2021-11-04

Fecha: 2021-11-04 11:04	Presupuesto: \$100.000	Clase: 100	Marca: 100
Modelo: 100	Color: 100	Motor: 100	Transmisión: 100
Placa: 100	Motor: 100	Color: 100	Motor: 100
No. de licencia de tránsito: 100	Fecha Matrícula: 2020-02-25	Kilometraje: 100	Numero de ejes: 100
No. Motor: 100	VIN: 100	Color: 100	Combustible: 100
Cilindrada: 100		Cilindrada: 100	



Suspensión					
Delantera Izquierda	78.0	Delantera Derecha	78.0	Trasera Izquierda	64.0
				Trasera Derecha	68.0
				Minimo: 40	%

Frenos											
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
57.3	50.0	%	Eje 1 Izquierda	3155	5000	N	Eje 1 Derecho	3228	5000	N	2.26
			Eje 2 Izquierda	2597	4861	N	Eje 2 Derecho	3356	4773	N	25.2
			Eje 3 Izquierda			N	Eje 3 Derecho				N
			Eje 4 Izquierda			N	Eje 4 Derecho				N
			Eje 5 Izquierda			N	Eje 5 Derecho				N

Desviación Lateral											
Eje 1	-1.0	Eje 2	0.00	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Maximo	[-10.0-10.0]
G1 Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5 Revisa	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz interna	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G1 Andamiaje	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE		
G1 Estado Lubricación	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G1 Asco General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE		
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Lateral y Pintura	CUMPLE	G9 Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G1 Puntos	CUMPLE	G5 Terminales Batente	CUMPLE	G9 Tancos	CUMPLE	G9 Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE		
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Andaje de batería	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G2 Rodajes Superiores	CUMPLE	G5 Andaje de batería	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE		
G2 Rodajes Inferiores	CUMPLE	G5 Desmontador	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G2 Refuerzos a Ballestas	CUMPLE	G5 Chaveta	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE		
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G5 Limbros	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G2 Tires	CUMPLE	G5 Trinquetes	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE		
G3 Limpaparabrisas	CUMPLE	G5 Banderola	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G3 Retrovisores	CUMPLE	G5 Tacos	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE		
G3 Pro	CUMPLE	G5 Llanta de repuesto	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G5 Gato	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE		
G4 Parabrises	CUMPLE	G5 Herramienta	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G4 Ventanas	CUMPLE	G5 Exting	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE		
G4 Puertas	CUMPLE	G5 Botiquin	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G5 Señales de advertencia	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE		
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G5 Dirección	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE		
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
		G7 Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE		

G1 CAPACIDAD
 G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN
 G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
 G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5 SISTEMA ELÉCTRICO
 G6 EQUIPO DE CARRETERA
 G7 LLANTAS
 G8 RINES

G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN
 G10 SISTEMA DE DIRECCIÓN
 G11 CHASIS
 G12 DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI ☒ NO ☐
 COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

En los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RIMyEC oficial.

Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes entre el 20% y el 30%.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.


 C.A. OCCIDENTE
 NIT 900.110.552-0