

# **FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS**

Ivan Gonzalez B.S.

No: 00002299-2112

**CDA ECOTEC PLUS  
NIT 901215141-2  
KRA 27 N° 19 - 09 SUR Tel  
2020369  
BOGOTÁ**

<b>FECHA</b>	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba: 2021-12-22	Nombre o razón social: <b>GONZALEZ BERMUDEZ IVAN FERNANDO</b>	Documento de identidad: <b>CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )</b>	No.	<b>0079544069</b>	
Dirección: <b>CALLE 43B SUR 12-05 SUR</b>	Telefono: <b>3103426322</b>	Ciudad: <b>BOGOTA</b>	Departamento:	<b>DISTRITO CAPITAL</b>	
<b>DATOS DEL VEHICULO</b>					
Placa: <b>SPO912</b>	Marca: <b>HYUNDAI</b>	Línea: <b>STAREX VAN</b>	Clase: <b>MICROBUS</b>	Modelo: <b>2007</b>	Cilindraje: <b>2476</b>
Servicio: <b>PUBLICO</b>	No Licencia Tránsito: <b>10016465283</b>	Combustible: <b>DIESEL</b>	Color: <b>BLANCO</b>	Empresa:	Conductor: <b>GONZALEZ BERMUDEZ IVAN FERNANDO</b>



Fecha 2021-12-22, Placa SPO912 Hora 21:52



Fecha 2021-12-22 - Placa SP0312 Hora 21:53

#### **Inspección Visual**

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPL
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPL
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPL
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPL
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPL
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPL
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPL
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anchaje de bateria	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPL
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPL
G2 Rruñillas Inferiores	CUMPLE	G6 Criceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPL
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPL
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPL
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPL
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPL
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPL
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latoneria y Pintura	CUMPL
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G8 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapiceria	CUMPL
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojineria	CUMPL
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Bolquin	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMPL
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPL
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPL
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPL
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPL
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPL
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPL

G1: CARROCERIA

#### G2: SISTEMA DE SUSPENSION

### **G3: INSTRUMENTOS DE SEGUR**

## **G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD**

## G5: SISTEMA ELECTRICO

#### **G6: EQUIPO DE CARRETERA**

## G7: LLANTAS

**G8: RINES**

**G9: ESTADO DE PRESENTACION**

## G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

#### **G12: DISPOSITIVOS DE COBRO**

#### **RESULTADO : APROBADO**

**NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.**  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.69	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	4.18	4.32
Eje 2	4.2	4.56