

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



DIAGNOSTIYA LTDA, NIT: 9001176695
Cr 73A 77A 62, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 7450298

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2021-11-04	Nombre o razón social MANUEL G SOLANO CARVAJAL	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No.
Dirección CLL 77 B N 114 23	Teléfono 2222222	Ciudad Bogota, d.c.

3.DATOS DEL VEHICULO

5.DATOS DEL VEHICULO

Placa SPX649		País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Kia	
Modelo 2013	No. de licencia de transito 10003579385		Fecha Matricula 2018-06-01	Color Blanco	Combustible Gasolina	VIN KNAJ
No. Motor G4FGCH407133		Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1591	Kilometraje 263528	Número de Sillas 4	Vidrios Polarizados SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Sur todas

Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intens
Ruido escape	-	dBA	Baja Derecha		klux/1m			%	
			Baja Izquierda		klux/1m			%	

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 82.90	Delantera Derecha	Valor 86.00	Trasera Izquierda	Valor 53.80	Trasera Derecha	Valor 80.50
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------

8. Frenos

8. Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequ		
58.80	50	%	Eje 1 izquierdo	2818.00	3485.00	N	Eje 1 Derecho	2487.00	3901.00	N	11.
			Eje 2 izquierdo	1129.00	2302.00	N	Eje 2 Derecho	1003.00	2970.00	N	11.
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
23.20	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

9. Desviación lateral

Eje 1 -3.55	Eje 2 -5.34	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máxim
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	-------

11. Emisiones de gases

11.a Vehiculos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxigeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC
		CO	CO2	O2	HC
		Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma
		Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
		Ralentí	Ralentí	Ralentí	Ralentí
		%	%	%	%