

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**



NIT 9001105520  
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV. ROJAS  
Dirección CRA 7B N° 64D-16  
Cd. BOGOTÁ  
Tel. 2235665 -

Fecha 2021/11/04 12:38:15	Propietario GONZALEZ VELASQUEZ ABRAHAM GUSTAVO	CC(X) NIT.( ) CE.( ) No.19207022
Dirección cr970#157a-02	Teléfono 3173774698	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Placa TTZ157	Modelo 2012	Servicio Público Clase MICROBUS Marca VOLKSWAGEN Línea TRANSPORTER T5
No. de licencia de tránsito 10015153357	Fecha Matrícula 2012-12-13	Kilometraje 0 Número de sillas 16
No. Motor CAA162379	VIN WV1ZZZ7HZCH001156	Color BLANCO Combustible DIESEL Cilindr 1968



2021-11-04 , TTZ157 12-47



2021-11-04 , TTZ157 12-48

**Suspensión**

Delantera Izquierda	70,0	Delantera Derecha	62,0	Trasera Izquierda	71,0	Trasera Derecha	72,0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

**Frenos**

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
60.7	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3298	N	Eje 1 Derecho	3483	N	5.31	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3134	N	Eje 2 Derecho	3253	N	3.65	30	%
			Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%

**Desviación Lateral**

Eje 1	-2,0	Eje 2	0,00	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo [-10,0-10,0]	Unidad m/km
G8	Eje 1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminalas Batería	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Andaje de batería	CUMPLE	G9	Colijería	CUMPLE
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1:CARROZERIA
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO
G6:EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyC oficial.

null

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Centro de Diagnóstico Automotor  
**OCCIDENTE**  
Para que respire tranquilo  
NIT 9001105520  
JAIME ANDRES AMAYA CAMACHO