

William BELTRAN
B.13

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
Dirección CRA 70B N° 84D-16
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha	2021/11/05 07:59:32	Propietario	-	TRANSPORTES ESPECIALES	CC.() NIT.(X) CE.()	No.901294078					
Dirección	CI 52A 85 22	Teléfono	3142400452	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.						
Placa	WCM793	Modelo	2014	Servicio	Publico	Clase	MICROBUS	Marca	RENAULT	Línea	DUSTER
No. de licencia de tránsito	10010708953	Fecha Matriciua	2013-08-06	Kilometraje	242099	Número de sillitas	12				
No. Motor	A400C060942	VIN	9FBHSRAJNEM901274	Color	BLANCO	Combustible	DIESEL	Cilindr	1998		



Suspensión

Delantera Izquierda	53.0	Delantera Derecha	55.0	Trasera Izquierda	48.0	Trasera Derecha	42.0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
60.8	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3236	5782	N	Eje 1 Derecho	3577	5802	N	9.53	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3452	5057	N	Eje 2 Derecho	2981	5135	N	13.8	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30	%	
30.8	18.0	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30	%	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30	%	

Desviación Lateral

Eje 1	0.00	Eje 2	0.00	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo [-10.0-10.0]	Unidad	m/km
-------	------	-------	------	-------	--	-------	--	-------	--	---------------------	--------	------

G8	Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE
G1	Anclaje sillitas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Espesjos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G9	Latomena y Pintura	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3	Limpaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G8	Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Bolquín	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE	G11	Basidor	CUMPLE
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10: SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI	X	NO
--------------	---	----

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

OCCIDENTE Centro de Diagnóstico Automotor
...Para que responda tranquilo
NIT 900-140-552-0
JAIME ANDRES AMAYA CAMACHO