



**CDA MOVILIDAD BOGOTA S.A.S., Nit 900468202-5**  
**FICHA TECNICA**

**A. INFORMACIÓN GENERAL**

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO		Documento de identidad	
Fecha de prueba 2021-08-02 09:22:39		Nombre o razón social LOPEZ HERRERA MARIA ALEJANDRA		CC (X) NIT ( ) CE( ) No: 1077034214	
Dirección 0		Telefono 3005157417		Ciudad BOGOTA	Departamento Bogot?, D.C.

**3. DATOS DEL VEHICULO**

Placa WEP466	País COLOMBIA	Servicio PÁblico	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Línea DUSTER EXPRESS
Modelo 2014	No. de licencia de tránsito 10006853146	Fecha matrícula 2014-02-13	Color BLANCO ARTICA	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSRC85EM214659
N. Motor A690Q223656	Tipo motor 4T	Cilindrada 1598	Kilometraje 262301	Número de Sillas 3	Vidrios polarizados SI ( ) NO (X)

**3.1. VEHICULOS NO SUJETOS A REVISIÓN DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES**

Con motor eléctrico	Con motor a hidrógeno	Otros

**B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

6. Suma de la intensidad de todas las luces

4. Emisiones Audibles	5. Intensidad e inclinación de las luces bajas									
Ruido Escape	Valor	Maximo	Unidad	Intensidad	Minimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad
	-	dBA		Baja derecha	3.0	2.5	k lux	1.4	0.5-3.5	%
				Baja izquierda	4.5	2.5	k lux	1.6	0.5-3.5	%

**7. Suspensión (si aplica)**

Delantera izquierda	Valor	Delantera derecha	Valor	Trasera izquierda	Valor	Trasera derecha	Valor	Mínimo	Unidad
								40	%

**8. Frenos**

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo
			Eje 1 izquierdo	N	Eje 1 derecho	N				
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 izquierdo	N	Eje 2 derecho	N				
			Eje 3 izquierdo	N	Eje 3 derecho	N				
	18	%	Eje 4 izquierdo	N	Eje 4 derecho	N				
			Eje 5 izquierdo	N	Eje 5 derecho	N				

**9. Desviación lateral**

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad	m/ Km
-------	-------	-------	-------	-------	---------------	----	--------	-------

**10. Dispositivos de cobro (si aplica)**

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo + / - 2	Unidad
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	----------------	--------

**11. Emisiones de Gases**

**11a. Vehículos con ciclo OTTO**

Temp °C	Rpm	Monóxido de Carbono (CO)	Dioxido de Carbono (CO2)	Oxígeno (O2)	Hidrocarburos (como hexano) (HC)	Oxido Nitroso (NO)
		CO	Vr Norma Unidad	CO2 Vr Norma Unidad	O2 Vr Norma Unidad	HC Vr Norma Unidad
		Ralenti	%	Ralenti	%	Ralenti

			Total	0

**Nota: Defectos tipo A.** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**Defectos tipo B.** Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

#### E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

APROBADO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
E.1: Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)			
APROBADO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

Nota: Causal de rechazo:


- a) Se encuentra al menos un defecto tipo A;
  - b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:
- Igual o superior a 10 para vehículos particulares.  
 Igual o superior a 5 para vehículos públicos.  
 Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.  
 Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.  
 Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz  
 Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques.

#### NÚMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:

57315

#### F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Labrado Eje 1 Izquierda: 3,2 mm, Derecha: 3,4 mm, Eje 2 Izquierda: 2,5 mm, Derecha: 3,8 mm, Repuesto: 2,0 mm



Fin del Informe

#### G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Juan Diego Galeano Vargas

#### H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECHANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Visual - Jeison Preciado, Luces - DANIEL FELIPE GUTIERREZ CASTRO, Foto #1 - Jeison Preciado, Foto #2 - Jeison Preciado,