

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECÁNICA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Pantalla de televisor sin soporte o suelto en la transmisión de la caja	Transmisión	X	
		Total	0	1

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Nota:
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inmanejable para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes.
Defectos Tipo B: Son defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI NO

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

97743

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Eje1 derecha 1 3.90mm - Eje2 derecha 1 3.60mm - Eje1 Izquierda 1 3.70mm - Eje2 Izquierda 1 3.87mm - llanta de repuesto 4.00mm



2021-10-04 WGY800 11:19

2021-10-04 WGY800 11:20

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CRISTHIAN CAMILO SANDOVAL SUAREZ

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Eugenio Alejandro Melo Rosas [Foto: persona]. Eugenio Alejandro Melo Rosas [Inspección preventiva interior], Eugenio Alejandro Melo Rosas [Seguridad de la tracción], Eugenio Alejandro Melo Rosas [Frenos traseros], Eugenio Melo Rosas [Foto: persona], Jorge Miller Ramírez Flores [Inspección, peso, suspensión y frenos], Eugenio Alejandro Melo Flores [Inspección de la parte del interior], Eugenio Alejandro Melo Flores [Inspección preventiva interior]

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Recurrente, Llamada a P.R.G. - Trasp.RDV4.0 para el ocultar para el sistema técnico inspección