



REVEXPRESS
ALFONSO MORENO

REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No C 0001504

NIT. 900.896.374
CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión
15/08/2023

PLACA: SND849	CLASE: MICROBUS	MARCA: KIA	LINEA: PREGIO
KILOMETRAJE: 484596	MODELO: 2006	CILINDRAJE: 3000	SILLAS: 19 COLOR: BLANCO CLARO
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: JT554438	VIN: *	CHASIS: KNHT57322267207992
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		Potiza SOAT:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Certificado: 161880664	Fec.Exp: 04/10/2022 Fec.Ven: 04/10/2023	100900523930100	Fec.Exp: 02/10/2022 Fec.Ven: 01/10/2023
Empresa:	SETRES LTDA NIT. 830097893-8	Dirección:	BOGOTA *
Propietario:	LEON QUINTERO LUZ CC. 51582969	Dirección:	BOGOTA *
Conductor:	RAMIREZ PARRA OLGA CRISTIANA CC. 51995070	Dirección:	BOGOTA *

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	✓
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Acete de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	✓
Tapiceria	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Silleneria	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	✓
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓
Timbre	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISIÓN	✓
Ventanillas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	✓
Marbillos	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	✓
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓
		Retrovisor Izquierdo	✓
		Placa Delantera	✓
		Placa Trasera	✓
		Placa Laterales y latero	✓
		Emblemas	✓
		DIRECCION	✓
		Cabrilla	✓
		Juego Libre	✓
		Columna	✓
		Caja De Dirección	✓
		Terminales	✓
		Axiales	✓
		Brazo corto	✓
		Brazo largo	✓
		Pitman	✓
		Bisla	✓
		SUSPENSION	✓
		Topes	✓
		Amortiguador Delantera	✓
		Amortiguador Trasero	✓
		Soportes/Sapros	✓
		Brazo Compensador De Dirección	✓
		Tijera Inferior Y Superior	✓
		Splinderes	✓
		Barra Estabilizadora	✓
		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
		Rotulas	✓
		Terminales	✓
		Holguras	✓
		Chasis	✓
		Pasadores	✓
		FRENOS	✓
		Booster	✓
		Freno De Mano / seguridad	✓
		Campanas	✓
		Discos	✓
		Tubos-Mangueras	✓
		Pastillas-Barriles	✓
		Excesos	✓
		Paral Antidive/roll	✓
		SISTEMA ESCAPE	✓
		Union Andros	✓
		Union Tulo	✓
		Catalizador	✓
		Silenciador	✓
		SISTEMA ELECTRICO	✓
		Interruptor Electrico	✓
		Cables	✓
		Bateria	✓
		Cableado	✓
		Interruptor Central	✓
		Arranque	✓
		Pdo Cargado	✓
		Tacómetro	✓
		Man Presion Aire	✓
		Man Combustible	✓
		Ampermetro	✓
		Pres Lubriment	✓
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	✓
		Extintor	✓
		Bataquin	✓
		Triángulos Conos	✓
		Linterna	✓
		Llaves Rueda Gato	✓
		Tacos (Cufies)	✓
		Herramientas	✓
		Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2				Eje 3			
		Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto	5.4	6.7	5.2	4		4.3					
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desbalance	Maximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N			30	%	
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N			30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N			30	%	
	18	%	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N			30	%	
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N			30	%	
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	±19	Unidad	m/Km			
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 15/10/2023

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE
REVEXPRESS
Alfonso Moreno
NIT : 900896374-9
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.