

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00023118-2002



CDA LA 50  
NIT 9001293771  
CARRERA 50 N 15 - 55 Tel  
2617700  
BOGOTÁ

## FECHA

Fecha de prueba: 2020-02-12 Nombre o razón social:

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:  
CC. ( ) NIT. ( X ) CE. ( ) No. 900710956

Dirección:

CL 24C N 1-60

Telefono:

0000000 Cel 3213594499

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:

EQP360

Marca:

MERCEDES BENZ

Línea:

SPRINTER 415 CDI

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2017

Cilindrada:

2143

Kilometraje:

58707

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10015608865

Combustible:

DIESEL

Color:

BLANCO ARTICO

Empresa:

DESTINY TOURS SAS

Conductor:

DESTINY TOURS SAS



## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda			Valor 45	Delantera Derecha			Valor 49	Trasera Izquierda			Valor 48	Trasera Derecha			Valor 45	Mínimo 40	Unidad %
								Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Eje 1 Derecho				Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
56.7	50	%	Eje 1 Izquierdo	4184	7142	N	Eje 1 Derecho	4274	6357	N	2.1	30	%				
			Eje 2 Izquierdo	4590	9261	N	Eje 2 Derecho	5200	9408	N	11.7	30	%				
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho										
17.4*	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho										
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho										

## Desviación Lateral

Eje 1	-1	Eje 2	-4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10(m/km)	Unidad	%
Inspección Visual										
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE	G1 Señalización salidas emergencia y Martillo		CUMPLE	G3 Comandos que encienden y comutan las luces.				CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE	G1 Anchaje sillas		CUMPLE	G3 Direccionales				CUMPLE
G1 Latonería y Pintura		CUMPLE	G1 Aseo General		CUMPLE	G3 Freno o parada				CUMPLE
G1 Defensas o parachoques		CUMPLE	G1 Batería		CUMPLE	G3 Reversa				CUMPLE
G1 Espejos		CUMPLE	G1 Indicadores de tablero		CUMPLE	G3 Luz de parqueo				CUMPLE
G1 Puertas		CUMPLE	G1 Número de sillín		CUMPLE	G3 Delimitadoras o posición				CUMPLE
G1 Ventanillas		CUMPLE	G1 Chapas y seguros		CUMPLE	G3 Luz Interna				CUMPLE
G1 Parabrisas		CUMPLE	G1 Calcomanías internas reglamentarias		CUMPLE	G3 Luz Placa				CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas		CUMPLE	G1 La inexistencia de los elementos de control de velocidad		CUMPLE	G3 Luces Altas				CUMPLE
G1 Perforaciones		CUMPLE	G1 Taxímetro		NO APLICA	G3 Luces Bajas				CUMPLE
G1 Roce o interferencia entre las llantas guardabarros carrocería o suspensión		CUMPLE	G2 Soportes		CUMPLE	G3 Exploradoras delantera y/o traseras.				CUMPLE
G1 Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes		CUMPLE	G2 Fugas		CUMPLE	G3 Señales reflectivas reglamentarias				CUMPLE
G1 Estado tubos escape		CUMPLE	G2 Rotuladas Superiores		CUMPLE	G3 Color de luz emitido diferente en la estipulada				CUMPLE
G1 Soporte de cardán trasero		CUMPLE	G2 Rotuladas Inferiores		CUMPLE	G3 Luz que indica que se encuentra libre - Taxis				NO APLICA
G1 Bastidor		CUMPLE	G2 Resortes o Ballestas		CUMPLE	G4 Cruceta				CUMPLE
G1 Llanta de repuesto		CUMPLE	G2 Amortiguadores		CUMPLE	G4 Herramienta				CUMPLE
G1 Eje 1 llanta - rin derecha		CUMPLE	G2 Tijeras		CUMPLE	G4 Gato				CUMPLE
G1 Eje 1 llanta - rin izquierda		CUMPLE	G2 Brazos Axiales		CUMPLE	G4 Extintor				CUMPLE
G1 Eje 2 llanta - rin derecha		CUMPLE	G2 Pernos		CUMPLE	G4 Botiquín				CUMPLE
G1 Eje 2 llanta - rin izquierda		CUMPLE	G2 Caja de Dirección		CUMPLE	G4 Linterna				CUMPLE
G1 Pito		CUMPLE	G2 Terminales		CUMPLE	G4 Señales de advertencia				CUMPLE
G1 Tapicería		CUMPLE	G2 Barra estabilizadora		CUMPLE	G4 Tacos				CUMPLE
G1 Cojinería		CUMPLE	G2 Tapes de suspensión		CUMPLE					
G1 Cinturones de seguridad		CUMPLE	G2 Mangueras de frenos		CUMPLE					

G1: CARROCERÍA INTERIOR Y EXTERIOR

G2: MOTOR SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

G3: ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y KIT DE CARRETERA

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DE CDA  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo para recomendar)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de marcha atrás) con una eficacia inferior al 18 %. ) TIPO B

**APROBADO**

**CDA LA 50**

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.2	
Izquierda		Derecha
Eje 1	8.3	8.4
Eje 2	3.4	3.3