

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00026416-2512



CDA LA 50
NIT 9001293771
CARRERA 50 N 15 - 55 Tel
2617700
BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba:
2025-12-29

Nombre o razón social:

FAJARDO CASTELLANOS TOFOS

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 19480562

Dirección:

CRA 70 B N 3 45 SUR

Teléfono:

4175179 Cel 3162580143

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa:

LCT033

Marca:

RENAULT

Línea:

DUSTER

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2024

Cilindraje:

1598

Kilometraje:

42247

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10031220279

Combustible:

GASOLINA

Color:

BLANCO GLACIAL (V)

Empresa:

Conductor:

FAJARDO CASTELLANOS TOFOS



Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	70		66		48		59	40	%

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
82.8	50	%	2590	3895	N	2549	3728	N	1.6	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Eje 3 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho	
24.5	18	%	1597	2845		1575	2757				

Desviación Lateral

Eje 1	-3	Eje 2	5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	----	-------	---	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Señalización salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Comandos que encienden y conmutan las luces.	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Direccionales	CUMPLE
G1 Laminación y Pintura	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Freno o parada	CUMPLE
G1 Defensas o parachoques	CUMPLE	G1 Batería	CUMPLE	G1 Reversa	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Número de sillas	CUMPLE	G1 Delimitadoras o posición	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Chapas y seguros	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Calcomanías internas reglamentarias	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE
G1 Umbraparrillas	CUMPLE	G1 La inexistencia de los elementos de control de velocidad	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE
G1 Perforaciones	CUMPLE	G1 Taxímetro	NO APLICA	G1 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Ruido o interferencia entre las llantas guardabarridos carrocería o suspensión	CUMPLE	G1 Soportes	CUMPLE	G1 Exploradoras delantera y/o traseras.	CUMPLE
G1 Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes	CUMPLE	G1 Fugas	CUMPLE	G1 Señales reflectivas reglamentarias	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Color de luz emitido diferente en la estipulada	CUMPLE
G1 Soporte de cardan trasero	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Luz que indica que se encuentra libre - Taxis	NO APLICA
G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE
G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE
G1 Eje 1 llanta - rin derecha	CUMPLE	G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE
G1 Eje 1 llanta - rin izquierda	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE
G1 Eje 2 llanta - rin derecha	CUMPLE	G1 Pernos	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE
G1 Eje 2 llanta - rin izquierda	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE
G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Barra estabilizadora	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE
G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Topes de suspensión	CUMPLE		
G1 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G1 Mangueras de frenos	CUMPLE		

G1: CARROCERÍA INTERIOR Y EXTERIOR

G2: MOTOR SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

G3: ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y KIT DE CARRETERA

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

APROBADO

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4.2	4.3
Eje 2	4.4	4.2

CDA LA 50

Nit. 900 129.377-1

ARNALDO CARRILLO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.