

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00021098-1904



CDA LA 50  
NIT 9001293771  
CARRERA 50 N 15 - 55 Tel  
2617700  
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 17/04/2019	Nombre o razón social: <b>ORTIZ ARDILA FABIO ALBERTO</b>	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. <b>79388210</b>			
Dirección: <b>CRA 90 A N 8 A 68</b>	Telefono: <b>0000000 Cel 3133936905</b>	Ciudad: <b>BOGOTÁ</b>		Departamento: <b>DISTRITO CAPITAL</b>			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: <b>SPN102</b>	Marca: <b>HYUNDAI</b>	Linea: <b>H1</b>	Clase: <b>MICROBUS</b>	Modelo: <b>2010</b>	Cilindraje: <b>2476</b>	Kilometraje: <b>209500</b>	
Servicio: <b>PUBLICO</b>	No Licencia Tránsito: <b>10011035627</b>	Combustible: <b>DIESEL</b>	Color: <b>BLANCO CERAMICA</b>	Empresa:	Conductor: <b>ORTIZ ARDILA FABIO ALBERTO</b>		



### Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad		
	55		51		46		42	40	%		
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
62.7	50	%	3483	5935	N	3259	5327	N	6.4	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	3435	5121	N	3074	4728	N	10.5	30	%
28.4	18	%									

### Desviación Lateral

Eje 1	4	Eje 2	4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10(m/km)	Unidad	%
-------	---	-------	---	-------	-------	-------	--------	------------	--------	---

### Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Señalización salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G3 Comandos que encienden y conmutan las luces.	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G3 Direccionales	CUMPLE
G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE	G3 Freno o parada	CUMPLE
G1 Defensas o parachoques	CUMPLE	G1 Batería	CUMPLE	G3 Reversa	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G3 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Número de sillas	CUMPLE	G3 Delimitadoras o posición	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Chapas y seguros	CUMPLE	G3 Luz Interna	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Calcomanías internas reglamentarias	CUMPLE	G3 Luz Placa	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 La inexistencia de los elementos de control de velocidad	CUMPLE	G3 Luces Altas	CUMPLE
G1 Perforaciones	CUMPLE	G1 Taxímetro	NO APLICA	G3 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Ruce o interferencia entre las llantas guardabarros carrocería o suspensión	CUMPLE	G2 Soportes	CUMPLE	G3 Exploradoras delantera y/o traseras.	CUMPLE
G1 Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes	CUMPLE	G2 Fugas	CUMPLE	G3 Señales reflectivas reglamentarias	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G3 Color de luz emitido diferente en la estipulada	CUMPLE
G1 Soporte de cardan trasero	CUMPLE	G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G3 Luz que indica que se encuentra libre - Taxis	NO APLICA
G1 Bastidor	CUMPLE	G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G4 Cruceta	CUMPLE
G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G2 Amortiguadores	CUMPLE	G4 Herramienta	CUMPLE
G1 Eje 1 llanta - rin derecha	CUMPLE	G2 Tijeras	CUMPLE	G4 Gato	CUMPLE
G1 Eje 1 llanta - rin izquierda	CUMPLE	G2 Brazos Axiales	CUMPLE	G4 Extintor	CUMPLE
G1 Eje 2 llanta - rin derecha	CUMPLE	G2 Pernos	CUMPLE	G4 Botiquín	CUMPLE
G1 Eje 2 llanta - rin izquierda	CUMPLE	G2 Caja de Dirección	CUMPLE	G4 Linterna	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G2 Terminales	CUMPLE	G4 Señales de advertencia	CUMPLE
G1 Tapicería	CUMPLE	G2 Barra estabilizadora	CUMPLE	G4 Tacos	CUMPLE
G1 Cojinería	CUMPLE	G2 Topes de suspensión	CUMPLE		
G1 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G2 Mangueras de frenos	CUMPLE		

G1: CARROCERÍA INTERIOR Y EXTERIOR

G2: MOTOR SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

G3: ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y KIT DE CARRETERA

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	2	1.8
Eje 2	2.1	2.3

APROBADO

CDA LA 50  
NIT. 900.129.377-1

ARNALDO CARRILLO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes. **Página 1 de 1**