



CDA HI CARRERA PRESS
BOLÍVAR, VENEZUELA
AV. BOLÍVAR, 10
TEL: 0212-9555555
WWW.CDAHI-CARRERA.PRESS
CONTACTO@CDAHI-CARRERA.PRESS

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TITULAR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2025-02-05 07:54:00	Nombre o Razón social LUZ MARLEN NIETO NIETO	Documento de identidad 22.02.011.101.5095527
Dirección CALLE 3 N 51 A 84	Teléfono fijo o número de celular 01309465554	Ciudad MARACAY
Correo Electrónico LUZLUZNIETO@HOTMAIL.COM		

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa SCY159	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase MOTOCICLO	Marca HONDA	Linea 100/100
Modelo 2011	Número de licencia de tránsito 10019075695	Fecha de matrícula 2011-02-11	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Gasol	VIN o Chasis JH4B080020001000000
Nº de motor 20302612404	Tipo motor Diesel	Cilindración (cc) (al aplice) 2000	Kilometraje 182430	Número de pasajeros (no incluir conductor) 10	Blindaje No (N/A)
Potencia (al aplice) 105	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2025-08-05	Conversión GPRV SI (NO (N/A))	Fecha Vencimiento GPRV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Nota: Tipo error medido, según del símbolo *, indica un defecto encontrado

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)	
IZQUIERDA							
DERECHA							

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI ☒ NO ☐

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI ☐ NO ☐

F. COMENTARIOS O OBSERVACIONES ADICIONALES

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (pes)	Eje 2 (pes)	Eje 3 (pes)	Eje 4 (pes)	Eje 5 (pes)	Reservorio (pes)
EXHAUSTO						
DETRACC						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERIOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE MANCO	REF	LTOR
PROF. NOMBRE	SHANE	W00100000	NA			
PIE DE REY	JAGUAR	PIE				
DETECTOR HOLGURAE	TECUMAS	CH0000	MULTIPROESAS CH 000			

I. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Examen Subjetivo	GUERRA DAVID LEMUS CRUZ
Examen Objetivo	GUERRA DAVID LEMUS CRUZ

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CDA
WILLIAM
EXPRESS
SOLAR MEXICO

NELSON ANGULO ROMERO
Director Técnico

Firma del inspector