

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**

No: 00020682-1902

**CDA LA 50**  
REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE GASOS

CDA LA 50  
NIT 9001293771  
CARRERA 50 N 15 - 55 Tel  
2617700  
BOGOTÁ

**FECHA**

Fecha de prueba: 28/02/2019	Nombre o razón social: RAMIREZ ORTIZ PEDRO ANTONIO	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 3224812
Dirección: AV CALLE 63 74 A 11	Teléfono: 7516466 Cel 3108597951	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL
Placa: UFW422	Marca: HYUNDAI	Linea: H1512D-A	Clase: MICROBUS
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 5102247	Combustible: DIESEL	Modelo: 2010
		Color: BLANCO	Cilindrada: 2476
			Kilometraje: 18991
			Conductor: RAMIREZ ORTIZ PEDRO ANTONIO



PLACA: UFW422  
FECHA: 28/02/2019 07:58:20



PLACA: UFW422  
FECHA: 28/02/2019 08:11:46

**Suspensión (Si aplica)**

Delantera Izquierda			Valor 82	Delantera Derecha			Valor 84	Trasera Izquierda			Valor 72	Trasera Derecha			Valor 76	Minimo 40	Unidad %
	Minimo	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad	Frenos		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo 30	Unidad %		
Eficacia Total	56,8	%	50	Eje 1 Izquierdo	3318	6190	N	Eje 1 Derecho	3191	5229	N	3,8	30	30	%		
				Eje 2 Izquierdo	3031	5533	N	Eje 2 Derecho	3006	5131	N	0,8	30	30	%		
Eficacia Auxiliar	25,7	%	18	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho									
				Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho									
				Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho									

**Desviación Lateral**

Eje 1	5	Eje 2	4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10(m/km)	Unidad	%
<b>Inspección Visual</b>										
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Señalización salidas emergencia y Martillo	CUMPLE							
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Andlaje sillas	CUMPLE							
G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE							
G1 Defensas o parachoques	CUMPLE	G1 Batería	CUMPLE							
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE							
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Número de sillas	CUMPLE							
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Chapas y seguros	CUMPLE							
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Calcomanías internas reglamentarias	CUMPLE							
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 La inexistencia de los elementos de control de velocidad	CUMPLE							
G1 Perforaciones	CUMPLE	G1 Taxímetro	NO APLICA							
G1 Roce o interferencia entre las llantas guardabarros carrocería o suspensión	CUMPLE	G2 Soportes	CUMPLE							
G1 Soporte de fijación roto o alguno de sus andajes	CUMPLE	G2 Fugas	CUMPLE							
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G2 Rotulas Superiores	CUMPLE							
G1 Soporte de cardán trasero	CUMPLE	G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE							
G1 Bastidor	CUMPLE	G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE							
G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G2 Amortiguadores	CUMPLE							
G1 Eje 1 llanta - rín derecha	CUMPLE	G2 Tijeras	CUMPLE							
G1 Eje 1 llanta - rín izquierda	CUMPLE	G2 Brazos Axiales	CUMPLE							
G1 Eje 2 llanta - rín derecha	CUMPLE	G2 Pernos	CUMPLE							
G1 Eje 2 llanta - rín izquierda	CUMPLE	G2 Caja de Dirección	CUMPLE							
G1 Pilo	CUMPLE	G2 Terminales	CUMPLE							
G1 Tapicería	CUMPLE	G2 Barra estabilizadora	CUMPLE							
G1 Cojinería	CUMPLE	G2 Topes de suspensión	CUMPLE							
G1 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G2 Mangueras de frenos	CUMPLE							

G1: CARROCERÍA INTERIOR Y EXTERIOR

G2: MOTOR SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

G3: ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y KIT DE CARRETERA

**RESULTADO : APROBADO**

**NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.**  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.2	
Izquierda		Derecha
Eje 1	5	5.1
Eje 2	4.1	4

**CDA LA 50**

ARNALDO CARRILLO

**NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.**

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes. Página 1 de 1