

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00017865-2304



CDA MI VAQUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA
Tel 6617999

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2023-04-04	Nombre o razón social: CASTILLO PUELLO PATRICK	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 30777627			
Dirección: TURBACO CLL NUEVA	Telefono: 3215834898	Ciudad: CARTAGENA		Departamento: BOLIVAR			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: TVC309	Marca: CHEVROLET	Linea: N300	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2003	Cilindraje: 1206	Kilometraje: 272080	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 1002651843	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa: NA	Conductor: CASTILLO PUELLO PATRICK		



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad			
		50			52			41	40	%			
Suspensión (Si aplica)													
Frenos													
Eficacia Total	Minimo	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
51,1	50	%	Eje 1 Izquierdo	1920	3139	N	Eje 1 Derecho	1451	3237	N	24,4*	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	1654	3728	N	Eje 2 Derecho	1846	3335	N	10,4	30	%
22,7	18	%	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho							
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho							
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho							
Desviación Lateral													
Eje 1	-1,9	Eje 2	1,6	Eje 3	Eje 4		Eje 5	Máximo ± 10		Unidad	(m/km)		
Inspección Sensorial													
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE		G1 Luz de parqueo	CUMPLE		G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE		G1 Luz Interna	CUMPLE		G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Anclaje sillas	CUMPLE		G1 Luz Placa	CUMPLE		G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE		G1 Luces Altas	CUMPLE		G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Aseo General	CUMPLE		G1 Luces Bajas	CUMPLE		G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Espejos	CUMPLE		G1 Indicadores de tablero	CUMPLE		G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Pernos	CUMPLE		G1 Terminales Batería	CUMPLE		G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Soportes	CUMPLE		G1 Anclaje de batería	CUMPLE		G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE		G1 Desempeñador	CUMPLE		G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE		G1 Cruceta	CUMPLE		G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE		G1 Linterna	CUMPLE		G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Amortiguadores	CUMPLE		G1 Triangulos	CUMPLE		G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Tijeras	CUMPLE		G1 Banderola	CUMPLE		G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE		G1 Taños	CUMPLE		G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Retrovisores	CUMPLE		G1 Llanta de respuesto	CUMPLE		G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Pto	CUMPLE		G1 Gato	CUMPLE		G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE		G1 Herramienta	CUMPLE		G1 Tapiceria	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Parabrisas	CUMPLE		G1 Extintor	CUMPLE		G1 Cojineria	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Ventanillas	CUMPLE		G1 Botiquin	CUMPLE		G1 Caja de Direccion	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Puertas	CUMPLE		G1 Señales de advertencia	CUMPLE		G1 Terminales	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE		G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE		G1 Brazos Axiales	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Salidas emergencia y Marbillo	CUMPLE		G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE		G1 Bastidor	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Direccionales	CUMPLE		G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE		G1 Pisos	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Stop	CUMPLE		G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		G1 Promedio de Distancia	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Reversa	CUMPLE		G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE		G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE				CUMPLE		

- | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6.54	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,58	4,47
Eje 2	3,62	3,88

Ralfis Cogollo Elguedo

RALFIS COGOLLO ELGUEDO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30777627		CASTILLO PUELLO PATRICK DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SANTA LUCIA	CARTAGENA-BOLIVAR	6613783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-03	2023-03	2005449361	9448524164	I	2023/04/11	2023/04/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 30777627	CASTILLO PATRICK	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$145,000	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$6,100		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
TOTAL				1	\$336,700	\$0	\$0	\$336,700	

