

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #004709

CDA 3214 44

IMPRESIÓN EN COLORES
 TAMAÑO: 100%
 IMPRESIÓN EN: 100%
 IMPRESIÓN EN: 100%

DATOS BÁSICOS

FECHA: 2024-03-07	NOMBRE: LEON MONTOYA TITO EDGAR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 16111546
DIRECCIÓN: CRA 17 M#64 C-34 SUR	CORREO ELECTRÓNICO: brairleon@hotmail.com	TELÉFONO: 3105928630

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA: GKP025	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTÁ	SERVICIO: Público
MARCA: RENAULT	LÍNEA: DUSTER	CLASE: CAMIONETA	COLOR: BLANCO GLACIAL (V)
TIPO DE CARROCERÍA: WAGON	COMBUSTIBLE: Gasolina	CILINDRAJE: 1599	KILOMETRAJE: 2225
LICENCIA DE TRANSITO: 10019995936	MODELO: 2020	FECHA DE MATRICULA: 2019-12-30	NÚMERO DE PASAJEROS: 4
VIN O CHASIS: 9FBHSR595LM187385	NÚMERO MOTOR: 2842Q244560	FECHA VENCIMIENTO SOAT: 2024-12-29	FECHA VENCIMIENTO GNV: N/A

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	11.0
		INCLINACIÓN:	1.20
ALTA(S)	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	10.5
		INCLINACIÓN:	1.00
ANTINEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	57.2
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	49.6
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS	DERECHA	INTENSIDAD:	0.00
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	0.00
			128

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
54.0	45.0	59.0	59.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	TRASERA:
-5.00	1.00

FRENO AUXILIAR (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1640	6023	1933	6445

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2387	3443	2790	3855	14.4
EJE 2				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1630	2580	1923	2589	14.4
EJE 3				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 4				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 5				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EFICACIA AUXILIAR	28.6	EFICACIA TOTAL	70.0	

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

RALENTÍ	CO	VR MEDIDO	NORMA
820	CO ₂	0.11	0,8
CRUCERO	O ₂	14,3	7
2720	HC	0.10	5
		0.00	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		Si	
TEMPERATURA DE PRUEBA		N.A	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	30.0	°C
	HUMEDAD RELAT.	36.5	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ	GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1		
	CICLO 2		
	CICLO 3		
	CICLO 4		
TEMPERATURA INICIAL	TEMPERATURA FINAL		NORMA
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.		°C
	HUME. RELAT.		%
			LTOE ESTÁNDAR

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS

	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	46.0	35.0	psi
EJE 2	39.0	48.0	psi
EJE 3			psi
EJE 4			psi
EJE 5			psi

MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS

	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	4.12	3.25	mm
EJE 2	4.21	3.25	mm
EJE 3			mm
EJE 4			mm
EJE 5			REPUESTO
			5.24

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #004709

CIA de la A4

ESTADO DE GUAYACÁN
 INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 TECNOLÓGICA

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITVA	LUCES	WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITVA
VISUAL	NELSON HERNANDO BUITRAGO	GASES	JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ MARTINEZ
RUIDOS	WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITVA	FAS	NELSON HERNANDO BUITRAGO

RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO
----------	----	---	----

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

[Handwritten Signature]
 IVAN DARIO CADENA BARRERA
 —FIN DEL INFORME—

**APROBADO
 PREVENTIVA**