








## FICHA TÉCNICA VEHICULO

PLACA	N° INTERNO	MARCA	MODELO	PASAJEROS
SNT745	243	YUTONG	2014	43
FOTO FRONTAL		FOTO TRASERA		
				
FOTO LATERAL IZQUIERDA		FOTO LATERAL DERECHA		
				
MATRICULA				
N° MATRICULA		FECHA EXPEDICIÓN		
10026368209		14-06-2022		
				
TARJETA DE OPERACIÓN				
N° TARJETA DE OPERACIÓN	FECHA EXPEDICIÓN		FECHA VENCIMIENTO	
300519	01-04-2022		01-03-2024	
				

# REVISIÓN TECNOMECÁNICA (CDA)

N° FORMULARIO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
156855163	16-12-2021	16-12-2022



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE

**RUNT**  
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRANSPORTES

**CDA**  
REVITECNICA  
TEL: 371 31 99



## CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES No. 156855163

### DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO NACIONAL DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA-002

NIT: 900083760

No. de Certificado de  
Acreditación: 09-01M-084-002

Fecha de expedición: 2021/12/16

Fecha de vencimiento: 2022/12/16

### DATOS VEHÍCULO

PLACA: SNT745

CLASE: BUS

MARCA: YUTONG

MODELO: 2014

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 6700

NRO. MOTOR: 87573164

NRO. CHASIS: E1000492

VIN: LZYTBTD65E1000492

LÍNEA: ZK6107HA

COLOR: BLANCO VERDE

NOMBRE PROPIETARIO: LEASING BOLIVAR S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

FIRMA DEL RESPONSABLE

JAIME HERNANDO VELASQUEZ BEDOYA

Concesión RUNT S.A. / NIT 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930060 / [www.runt.com.co](http://www.runt.com.co)

SOAT						
N° SOAT		FECHA EXPEDICIÓN			FECHA VENCIMIENTO	
5350001506		13-01-2021			12-01-2023	
Poliza SOAT						
Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Tipo tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
5350001506	06/01/2022	13/01/2022	12/01/2023	921	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	VIGENTE

## SEGURO CONTRACTUAL - EXTRA CONTRACTUAL (RCC - RCE)

N° POLIZA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
2000211820 - 2000211824	28-02-2022	28-02-2023

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.  
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD  
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL PARA VEHICULOS



POLIZA No. 1011689	ANEXO No. 40	CERTIFICADO DE RENOVACION POLIZAS DE PAGO NO ANUAL	SUCURSAL MEDELLIN
TOMADOR: SOCIEDAD TRANSPORTADORA EL RETIRO INVERSIONES TOBON LOPEZ Y CIA S.C.		NIT: 8909131821	
DIRECCION: CRA 65 # 8 B 91 OFICINA 252		TELEFONO: 3811041	CIUDAD: MEDELLIN
ASEGURADO: I EASING BOLIVAR S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO		PAIS: COLOMBIA	
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS		NIT: 8600872037	
		NIT: 1200115122	
FECHA DE EXPEDICION (Día-Mes-Año) 24/JUNIO/2022	DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año) 17/JUNIO/2022	HASTA LAS 0HH (Día-Mes-Año) 17/JUNIO/2023	DIAS 365
		PERIODO COBRO	
		DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año) 17/JUNIO/2022	HASTA LAS 0 HH (Día-Mes-Año) 17/JUNIO/2023
			DIAS 365

## INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 3	CODIGO: 33703006	MARCA: YUTONG	CODIGO AGRUPADOR:
MODELO: 2014	MOTOR: 87573104	TIPO: ZK 6107HA ELECTRON MT 6700CC TD 4X	CLASE:
PLACAS: SNT745	SERVICIO: ESPECIAL	CIASIS: E1000492	BUS/BUSETA/MICROBUS
LEGISLACION: COLOMBIA		JURISDICCION: COLOMBIA	VIN:
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS: COLOMBIA		TERRITORIALIDAD: COLOMBIA	

## AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA	VALOR ASEGURADO	%	DEDUCIBLE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL PARA EL VEHICULO			MINIMO
DAROS A BIENES DE TERCEROS	200. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	200. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS	400. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCION PATRIMONIAL	INCLUIDO		
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	INCLUIDO		
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	INCLUIDO		
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	INCLUIDO		
LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD:			
EXCLUSIONES:			
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA			

TOTAL VALOR ASEGURADO: Según relación de Coberturas	PRIMA BRUTA: 1,090,300.00
FECHA MAXIMA PAGO PRIMAS: 17/07/2022	BASE IMPONIBLE (13% 1090300), (0% 0)
MONEDA: PESOS	VALOR IVA: 207,157.00
TRM: 1	TOTAL PRIMA: 1,297,457.00

TERMINACION ENTRE LAS PARTES Y CONFORME AL ARTICULO 1069 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL TOMADOR DE ESTA POLIZA SE OBLIGA A EFECTUAR EL PAGO DE LA PRIMA. LA MORSA EN EL PAGO DE LA PRIMA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL PRESENTE CONTRATO. ESTA TERMINACION NO REQUIERE AVISO PREVIO POR PARTE DE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. ADICIONALMENTE, EN AQUELLOS EVENTOS EN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HAYA EFECTUADO MEDIANTE FINANCIACION OTORGADA POR SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. O POR TERCEROS, EL TOMADOR Y/O ASEGURADO AUTORIZA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y ESTA SE RESERVA LA FACULTAD, PARA DAR POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO UNILATERALMENTE, POR EL NO PAGO OPORTUNO DE CUALQUIERA DE LAS COTAS FINANCIADAS.

EL TOMADOR, ASEGURADO, AFIANZADO O BENEFICIARIO DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SEGUN SEA EL CASO, SEA ESTE PERSONA NATURAL O JURIDICA, ESTARA OBLIGADO A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION SOLICITADA EN RAZON AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR BASICA JURIDICA LIMITADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, SOBRE PREVENCIÓN AL LAVADO DE DINERO Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.

LO ANTERIOR, COMPRENDE LA OBLIGACION DE REPORTAR POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, LOS CAMBIOS QUE SE HAYAN GENERADO EN RELACION CON LAS DECLARACIONES E INFORMACIONES INICIALMENTE REPORTADAS, PARA TAL EFECTO SOLICITARA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE Y EN EL ACTUALIZARAN LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS.

Dirección de la Compañía para notificaciones  
Av. Carrera 9 #101- 87 Piso 7 Bogotá, Colombia  
Línea Nacional 018000911360

ASEGURADO

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

Defensor del Consumidor Financiero  
Principal: José Guillermo Pardo González  
Suplente: César Alejandro Pérez Hernández  
www.sbsseguros.com

Teléfono: 011 2131310 - 011 2131320  
Dirección: Avenida 19 No. 111 - 02, Oficina 502  
Email: dcf@bancolombia.com

Luisa Mayra C  
Firma Autorizada

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO A LA POLIZA. NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR INGRESO CONCEPTO. RESPONSABLE IVA: REGIMEN CSUV.

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.  
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD  
CIVIL CONTRACTUAL



POLIZA No. 000359	ANEXO No 46	CERTIFICADO DE RENOVACION POLIZAS DE PAGO NO ANUAL	SUGURSAL MEDELLIN
TOMADOR: SOCIEDAD TRANSPORTADORA EL RETIRO INVERSIONES TOBON LOPEZ Y CIA S.C.		NIT: 8909131821	
DIRECCION: CRA 65 # 8 B 91 OFICINA 252		TELEFONO: 3611041	Ciudad: MEDELLIN PAIS: COLOMBIA
ASEGURADO: LEASING BOLIVAR S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO		NIT: 8600672037	
BENEFICIARIO: OCUPANTES DEL VEHICULO		CC: 10111021	
FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año) 24/JUNIO/2022	DESDE LAS 01H (Dia-Mes-Año) 17/JUNIO/2022	HASTA LAS 06H (Dia-Mes-Año) 17/JUNIO/2023	DIAS 365
PERIODO COBRO		DIAS	
DESDE LAS 01H (Dia-Mes-Año) 17/JUNIO/2022		HASTA LAS 01H (Dia-Mes-Año) 17/JUNIO/2023	
		365	

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 3	CODIGO: 33703006	MARCA: YUTONG	CODIGO AGRUPADOR:	TIPO: ZK 6107HA ELECTRON NT 6700CC TD 4X	CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2014	MOTOR: 87573164	SERVICIO: ESPECIAL	CHASIS: E1000492	JURISDICCION: COLOMBIA	VIN:
PLACAS: SNT745	TERRITORIALIDAD: COLOMBIA				
LEGISLACION: COLOMBIA	LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS: COLOMBIA				

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE
MUERTE ACCIDENTAL	\$ 200. SMMLV	% MINIMO
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	\$ 200. SMMLV	
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL	\$ 200. SMMLV	
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	\$ 200. SMMLV	
AMPARO DE PROTECCION PATRIMONIAL	\$ INCLUIDO	
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	\$ INCLUIDO	
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	\$ INCLUIDO	
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	\$ INCLUIDO	
LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD:		0
EXCLUSIONES:		
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA		

TOTAL VALOR ASEGURADO: Según relación de Coberturas	PRIMA BRUTA: 860,700.00
FECHA MAXIMA PAGO PRIMAS: 17/07/2022	BASE IMPONIBLE: (18% 680700), (0% 0)
MONEDA: PESOS	TRM: 1
	VALOR IVA: 129,333.60
	TOTAL PRIMA: 810,033.00

DE ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y CONFORME AL ARTICULO 1066 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL TOMADOR DE ESTA POLIZA SE OBLIGA A EFECTUAR EL PAGO DE LA PRIMA LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL PRESENTE CONTRATO; ESTA ILUMINACION NO REQUIERE AVISO PREVIO POR PARTE DE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. ADICIONALMENTE, EN AQUELLOS EVENTOS EN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HAYA EFECTUADO MEDIANTE FINANCIACION OTORGADA POR SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. O POR TERCEROS, EL TOMADOR Y/O ASEGURADO AUTORIZA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y ESTA SE RESERVA LA FACULTAD, PARA DAR POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO UNILATERALMENTE, POR EL NO PAGO OPORTIVO DE CUALQUIERA DE LAS CUOTAS FINANCIADAS.

EL TOMADOR, ASEGURADO, AFIANZADO O BENEFICIARIO DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SEGUN SEA EL CASO, SEA ESTE PERSONA NATURAL O JURIDICA, ESTARA OBLIGADO A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION SOLICITADA EN RAZON AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR BASICA JURIDICA EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, SOBRE PREVENCIÓN AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.

LO ANTERIOR, COMPRENDE LA OBLIGACION DE REPORTAR POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, LOS CAMBIOS QUE SE HAYAN GENERADO EN RELACION CON LAS DECLARACIONES E INFORMACIONES INICIALMENTE REPORTADAS. PARA TAL EFECTO SOLICITARA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE Y EN EL ACTUALIZARAN LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS.

Dirección de la Compañía para notificaciones  
Av. Carrera 9 #101- 87 Piso 7 Bogotá, Colombia  
Línea Nacional 018000911360

ASEGURADO

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

Defensor del Consumidor Financiero  
Pío Cárdenas y Guillermo Páez González  
Superintendencia Financiera de Colombia  
www.pais.gov.co

Teléfono: 601 213 1370 - 601 213 1352  
Dirección: Avenida 19 No. 111 - 09, Oficina 502  
Email: defensor@sbs-seguros.com

Luisa Mayacé  
Firma Autorizada

DOCUMENTO EQUIVALENTE A UNA FACTURA, NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR INCLUIR CONCEPTO, RESPONSABILIDAD, RESPONSABILIDAD

**REVISIÓN TECNOMECÁNICA PREVENTIVA**

EMPRESA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
FENIX SERVICENTRO	16-08-2022	16-10-2022

**REVISIÓN PREVENTIVA TRANSPORTE PUBLICO #:****459**

SERVICENTRO FENIX CARGA S.A.S  
Km 4 VÍA BARRO BLANCO - ZONA FRANCA E.D.S ZEUS  
E-MAIL: edgar.martinez@fenixcarga.com  
Cel. 321 605 16 10  
RÉGIMEN COMÚN  
NIT. 901409763-7

Resultado:

**Aprobado****Datos de la inspección**

FECHA PRUEBA	PRÓXIMA PRUEBA	NOMBRE /R SOCIAL	EMPRESA
2022-08-16	2022-10-16	ASIA TRANSPORTADORA	ASIA TRANSPORTADORA
PLACA VEHÍCULO	TELÉFONO	SERVICIO	CLASE
SN745	3113334639	Público	Bus
MODELO	COMBUSTIBLE	#PASAJEROS	COLOR
2014	ACPM	43	Blanco verde
SOAT	REVISIÓN TM	COMENTARIOS	
2023-01-12	2022-12-16		

**FOTOS DEL VEHÍCULO**

Aprobación Ingeniero mecánico

Tarjeta profesional AN230-85630



## RINES Y LLANTAS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Tuercas, pernos, deformación y fisuras en los rines	<b>Aprobado</b>	Despegue o rotura de las bandas laterales de una o más llantas	<b>Aprobado</b>
Profundidad de labrado mayor a 1.6mm en vehículos livianos y 2mm en vehículos pesados	<b>Aprobado</b>	Existencia de la llanta de repuesto y su estado	<b>Aprobado</b>
Soporte de la llanta de repuesto	<b>Aprobado</b>	Roce, interferencia entre llantas y guardabarros	<b>Aprobado</b>

## FRENOS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Mala carrera o movimiento de retorno del pedal del freno	<b>Aprobado</b>	Superficie antideslizante del pedal	<b>Aprobado</b>
Fugas en el boster o fugas de aire (neumáticos)	<b>Aprobado</b>	Mando freno de emergencia	<b>Aprobado</b>
Válvulas, resonadores, pitos, frenos de aire	<b>Aprobado</b>	Fundas, cables, guayas, varillas, bomba de vacío	<b>Aprobado</b>
Pérdida de aire presión o vacío, o pérdidas de aire	<b>Aprobado</b>	Servofreno deteriorado o con fugas	<b>Aprobado</b>
Fugas visibles o con riesgo de desprendimiento tubos, mangueras o en las conexiones	<b>Aprobado</b>	Líquidos de frenos por fuera de los niveles	<b>Aprobado</b>

## LUCES

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Luces altas y bajas, direccionales, freno, reversa, estacionarias, de posición, interiores	<b>Aprobado</b>	Estado de los mandos que conmutan las luces, indicadores encendidos en tablero de instrumentos	<b>Aprobado</b>

SUSPENSIÓN

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Presencia de fisuras, cortes, dobleces, corrosión en chasis y carrocería	Aprobado	Elementos de la suspensión fijados al chasis	Aprobado
Estado y ajuste de las zapatas	Aprobado	Fijación de muelles, resortes, tijeras, espirales y ballestas	Aprobado
Barra estabilizadora, tirantes o brazos de la suspensión, amortiguadores	Aprobado	Bieletas	Aprobado
Existencia de los tornillos en U de los muelles	Aprobado	Verificar los muelles por cualquier daño	Aprobado
Bujes y pasadores de muelles	Aprobado	Existencia de los tornillos de los amortiguadores	Aprobado
Verificar los amortiguadores por escapes o daños	Aprobado	Alineación de las hojas de los muelles	Aprobado
Tijeras y esferas	Aprobado		

EQUIPO DE CARRETERAS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Botiquín	Aprobado	Equipo de carretera	Aprobado
Extintor	Aprobado		

FUGAS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Mal estado, mala distribución o sujeción del cableado eléctrico	Aprobado	Líquido de frenos	Aprobado
Aceite de motor	Aprobado	Aceite de caja	Aprobado



Aceite de transmisión	<b>Aprobado</b>	Agua	<b>Aprobado</b>
Aceite hidráulico	<b>Aprobado</b>	Combustible	<b>Aprobado</b>

**VISUAL EMISIONES**

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Estado del tubo de escape	<b>Aprobado</b>	Descarga adecuada del tubo de escape	<b>Aprobado</b>

**DIRECCIÓN**

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Cabrilla	<b>Aprobado</b>	No debe tener elementos soldados	<b>Aprobado</b>
Caja de dirección	<b>Aprobado</b>	Terminales de dirección	<b>Aprobado</b>
Brazos de dirección	<b>Aprobado</b>	Rodillos de giro	<b>Aprobado</b>
Fijación de la cabrilla	<b>Aprobado</b>	Nivel de aceite hidráulico	<b>Aprobado</b>
Funcionamiento de la bomba del hidráulico	<b>Aprobado</b>	Cruceta de dirección	<b>Aprobado</b>

**ESTADO EXTERIOR**

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Existencia y fijación del bomper delantero	<b>Aprobado</b>	Estado de los espejos retrovisores y limpiabrisas	<b>Aprobado</b>
Cierre adecuado de capó, baul y puertas	<b>Aprobado</b>	Ubicación y buen estado de placas laterales	<b>Aprobado</b>
Corrosión	<b>Aprobado</b>		

ESTADO INTERIOR

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Anclaje de la batería fugas en refrigeración	Aprobado	Control de la velocidad si aplica	Aprobado
Salidas de emergencia, accionamiento y demarcación	Aprobado	Puertas, chapas, seguros, asideros, manijas	Aprobado
Sillas de acuerdo a la licencia de tránsito	Aprobado	Cinturón (posición y estado)	Aprobado
Vidrios del vehículo	Aprobado		

SISTEMA ELÉCTRICO

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Estado del alternador	Aprobado	Estado del Arranque	Aprobado
Estado de la batería	Aprobado		