

2021			2021			2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021	3	2	2021	3	3	2022	3	2



● 2010年10月1日起实施的《中华人民共和国食品安全法》



Para saber más sobre el Club Tuberculosis Mundial, los fondos recaudados y promover la
 participación de otros amigos, envíenos un correo electrónico a registro.tuberculosismundial.com
 o envíenos un correo electrónico a registro.tuberculosismundial.com o llámanos al 1-800-458-5222 o al 1-800-458-5222.
 Para obtener más información sobre el Club Tuberculosis Mundial, visite www.tuberculosismundial.com

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0004676



Fecha Revisión

15/05/2021

PLACA:	SKL224	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	KIA	LINEA:	PREGIO
KILOMETRAJE:	582543	MODELO:	2004	CILINDRAJE:	2665	SILLAS:	19
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	JT492329	VIN:	KNHTS7322247128515	CHASIS:	KNHTS7322247128515
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:			
Certificado:	152196758	Fec.Exp:	04/03/2021	Fec.Ven:	04/03/2022	CIA. MUNDIAL DE SEGUROS	
Empresa :	TRANSPREMIUN SAS NIT. 901025004			Dirección:	BOGOTA *		
Propietario :	RUIZ LOPEZ JHON JAIRO CC. 1072646188			Dirección:	BOGOTA *		
Conductor :	RUIZ LOPEZ JHON JAIRO CC. 1072646188			Dirección:	BOGOTA *		

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Aceite de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapicería	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Silletería	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓
Timbre	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Martillos	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2			Eje 3				
Rueda De Repuesto			Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
	6.78		4.52	4.9	3.41		4.67					
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio	
	50	%	Eje 1 Izquierdo			N	Eje 1 Derecho			N	30	%
			Eje 2 Izquierdo			N	Eje 2 Derecho			N	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30	%
	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30	%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30	%
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	m/Km				
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	Resultado	Valor	Norma
			%		%		%		%			%



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 15/07/2021

CONDUCTOR NOMBRE Y CÉDULA

John Jairo Ruiz Lopez

cc 1072646188

RESPONSABLE

CDA TECNOSABANA

Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca NIT 900.915.363-0

APROBADO

Afonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.