



**CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES**  
**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**

Libertad y Orden

Nº. DE CONTROL

**41915718**



Nº. DE CONTROL

**41915718**

PLACA Nº <b>WGY371</b>	MARCA <b>HYUNDAI</b>	LÍNEA <b>COUNTY</b>
SERVICIO <b>PÚBLICO</b>	COLOR <b>BLANCO</b>	MODELO <b>2015</b>
CILINDRAJE <b>3907</b>	COMBUSTIBLE <b>DIESEL</b>	VIN <b>KMJHG17PPFC062817</b>
CLASE <b>BUSETA</b>	Nº DE MOTOR <b>D4DDE568319</b>	IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO <b>C 79233029</b>
PROPIETARIO <b>ERNESTO SANTANA C. Y OTROS.</b>	Nº. CONSECUTIVO RUNT <b>142508582</b>	

PLACA Nº <b>WGY371</b>	CHASIS <b>KMJHG17PPFC062817</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR <b>PREVICAR 197</b>	NIT <b>900094539</b>
FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO <b>2019</b> MES <b>07</b> DÍA <b>22</b>	
FECHA DE VENCIMIENTO AÑO <b>2020</b> MES <b>07</b> DÍA <b>22</b>	
FIRMA DEL RESPONSABLE <b>DANIEL ANDRES RODRIGUEZ</b>	
Nº. CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN <b>09-OIN-003-001</b>	Nº. CONSECUTIVO RUNT <b>142508582</b>

**ORIGINAL**