

INFORME DE REVISIÓN PREVENTIVA

LEY 1383 DE 2010 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE
LEY 1383 DE 2010, RES 315 DE 2013, RES 1565 DE 2014

CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
CDA CHOCO SAS
CRA 21 NO 35 - 31 BARRIO EL CARAÑO
QUIBDO

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2021/06/15		Nombre o razón social TRANSPACIFICO SA		
Dirección CABI		Teléfono 3105923236	Ciudad COLOMBIA	Departamento QUIBDO
Documento de Identidad CC() NIT(X) CE() No. 800254585				

3. DATOS DEL VEHICULO					
Placa SNR235	País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	Clase CAMIONETA	Marca CHEVROLET	Línea LUV D MAX
Modelo 2012	No de Licencia de tránsito 10022941731	Fecha matrícula 2012-01-16	Color BLANCO OLÍMPICO	Combustible DIESEL	VIN o Chasis 8LBETF3XC0137393
No de Motor 176107	Tipo Motor 4I	Cilindraje 2999	Kilometraje 000	Número de sillas 4	Vidrios polarizados Sí() NO() Blindaje Sí() NO()

3.1 VEHICULOS NO SUJETOS A REVISIÓN DE EMISIÓN DE GASES		
Con motor eléctrico	Con motor a hidrógeno	Otro

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido seguido del signo * significa un defecto encontrado

4. Emisiones Auditables									
		5. Intensidad e inclinación de las luces bajas			6. Suma de la intensidad de todas las luces				
Ruido Escape	67.1	Valor dbA	Unidad Baja Derecha	Intensidad *0	Mínimo 2.50	Unidad Klux	Inclinación 2.6	Rango [0.5 - 3.5]	Unidad %
			Baja Izquierda	*0	2.50	Klux	2.8	[0.5 - 3.5]	%
68.6 225.00 Klux									
7. Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 97	Delantera Derecha	Valor 97	Trasera Izquierda	Valor 45	Trasera Derecha	Valor 79	Mínimo 40.00	Unidad %
8. Frenos									
Eficacia Total	69.31	Mínimo 50.00	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3981	Peso 6243	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 4075 Peso 5307 Unidad N Desequilibrio 2.31 Máximo 30.0 Unidad %
				Eje 2 Izquierdo	3224	4699	N	Eje 2 Derecho	3104 4504 N 3.72 30.0 %
Eficacia Auxiliar	*12.37	Mínimo 18.00	Unidad %	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho	
				Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho	
				Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho	
9. Desviación lateral									
Eje 1	-31	Eje 2	-10	Eje 3	0	Eje 4	0	Eje 5	0 Máximo ±10 Unidad %
10. Dispositivos de Cobro (Si aplica)									
Referencia comercial de la llanta	--	Error de distancia --	--	Error en tiempo --	--	Máximo --	Unidad %		
11. Emisión de gases									
11.a Vehículo con ciclo OTTO									
Temp Rpm	Monóxido de Carbono (CO)	Dióxido de Carbono (CO ₂)	Oxígeno (O ₂)	Hidrocarburo (como hexano)(HC)	Oxido Nitroso (NO)				
-- --	CO Valor Norma Unidad	CO ₂ Valor Norma Unidad	O ₂ Valor Norma Unidad	HC Valor Norma Unidad	NO Valor Norma Unidad				
-- --	Ralentí -- %	Ralentí -- %	Ralentí -- %	Ralentí -- ppm	Ralentí -- %				
-- --	Crucero -- %	Crucero -- %	Crucero -- %	Crucero -- ppm	Crucero -- %				
11.b Vehículos a Diesel (OPACIDAD)									
Temp °C Rpm 0	Ciclo I --	Unidad %	Ciclo 2 --	Unidad %	Ciclo 3 --	Unidad %	Ciclo 4 --	Unidad %	Resultado -- Valor Norma Unidad %

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo		
			A	I	B
1.1.4.14.1	La intensidad en algún haz de luz baja, es inferior a los 2,5 lux a 1 m ó 4 lux a 25 m.	ALUMBRADO Y SIGNALIZACIÓN	X		
1.1.10.36.1	Desviación lateral en el primer eje superior a ± 10 [m/km].	DIRECCIÓN	X		
1.1.7.30.2	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.	SISTEMA DE FRENOS		X	
			Total	2	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO A LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo		
			A	I	B
Total					

D.1 DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo		
			A	I	B
Total					

E. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA PREVENTIVA



Fecha 2021-06-15, SNR235 12:25



Fecha 2021-06-15, SNR235 12:25

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA PREVENTIVA



Fecha 2021-06-15, SNR235 12:25



Fecha 2021-06-15, SNR235 12:25

G: NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL

Ing. FABER HUMBERTO RAMIREZ RINCON

H: NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO PREVENTIVA

INSPECCIÓN SENSORIAL	FABIAN FONNEGRA	SONOMETRO	FABIAN FONNEGRA
ALINEACIÓN LUCES	FABIAN FONNEGRA	PRUEBA FRENO	FABIAN FONNEGRA
		ALINEACIÓN	FABIAN FONNEGRA

PRUEBAS SUSPENSIÓN FABIAN FONNEGRA

Equipos / Material de referencia	Marca	Modelo	S/N
ALINEADOR AL PASO	TRZ	VAMAG	1042033000
FRENOMETRO	RTB/C	VAMAG	08024465
LUXOMETRO	MOOM	TECNOLUX	0061
PROFUNDIMETRO	XTREAD	FLOWER	LM028
SONOMETRO	PCE - 322A	PCE	161103727
SUSPENSIÓN	STL	VAMAG	8054643