

# ATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001910-2109



CDA ECOTEC PLUS  
NIT 901215141-2  
KRA 27 N° 19 - 09 SUR Tel  
2020369  
BOGOTÁ

FECHA  
de prueba:  
2021-09-16

Nombre o razón social:

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

JOSE RAMIREZ

Documento de Identidad:

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )

No. 1023887764

Telefono:

3505201562

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

CALLE 13 SUR # 8 - 90

DATOS DEL VEHICULO

Marca:

RENAULT

Linea:

CAPTUR

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2021

Cilindraje:

1998

Kilometraje:

12445

Placa:

JTY067

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10022015855

Combustible:

GASOLINA - GAS

Color:

BLANCO GLACIAL (V)


Empresa:

Conductor:

RAMIREZ CUADROS JOSE GIOVANNI



Fecha 2021-09-16, Placa JTY067 Hora 10:38



Fecha 2021-09-16, Placa JTY067 Hora 10:40

## Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G2 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Lanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G4 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Coljería	CUMPLE
G4 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	NO APLICA
		G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5,63	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,63	5,47
Eje 2	4,99	4,52